

Zwemwaterprofiel De Mosten Hoogstraten

Naam zwemwater: De Mosten
Datum eerste opmaak profiel: 1/09/2009
Opmaker profiel: Joachim Pelicaen
Aantal meetpunten (1->4) 1
Datum veldbezoek: 25/05/2009

1 Algemene informatie

1.1 Identificatie meetpunt en zwemwater

	Beschrijving
Type zwemwater	Vijver
Naam zwemwater	De Mosten
Korte naam zwemwater	HGS De Mosten
Identificatienummer meetpunt (ID)	79300
Coördinaten meetpunt	X/Y: 175799 - 240180 (Lambert 72) 51,47198414° - 7,74082210° (ETRS89)
Beschrijving meetpunt	Het meetpunt is gelegen in het midden van de vijver.

1.2 Informatie over bevoegde overheid, uitbater en updates.

	Beschrijving
Contactinformatie bevoegde overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Gegevens uitbater	De Mosten Hoogeind 74, bus B 2321 Hoogstraten
Meest recente beoordeling (+ jaar)	Dit zwemwater wordt ingedeeld in de klasse 'uitstekend' op basis van de resultaten van 2012 tot en met 2015.
Laatste update profiel	14/11/2016, aanpassen kortstondige verontreinigingen.
Volgende update profiel	Nooit
Reden update profiel	Enkel indien de beoordeling veranderd in "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" of er ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden.

1.3 Locatie van het zwemwater

	Beschrijving
Land	België
Gewest	Vlaanderen
Provincie	Antwerpen
Gemeente	Hoogstraten
Naam van de rivier, vijver, overgangs- of kust zone	De Mosten
Kaart locatie (aanduiden meetpunt)	Zie bijlage 1 voor aanduiding meetpunt en zwemzone en bijlage 4 voor lokalisatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur.

1.4 Beschrijving van het strand en andere relevante info over het zwemwater

	Beschrijving
Type strand	Zand
Frequentie reiniging strand	Tijdens het seizoen gebeurt dit dagelijks. Omfreen gebeurt ongeveer om de twee weken waarbij dit enkel boven het waterniveau gebeurt.
Structuur van de oever	Gemodificeerd
Lengte van het strand	De volledige omtrek van de vijver is strand en deze omtrek bedraagt ongeveer 720m.
Afbakening zwemzone	De hele vijver is zwemzone.

Foto zwemwater	Zie bijlage 2.
Infrastructuur: aangeven wat aanwezig is	Er zijn 2 douches, 14 toiletten en 4 urinoirs aanwezig. Deze zijn aangesloten op de riolering en worden dagelijks gereinigd. Aan de vijver is om de 15 à 25m een vuilbak aanwezig die tijdens het seizoen indien nodig meermaals per dag worden gereinigd. In het water zijn enkele kleine glijbanen aanwezig.
Huisdieren toegelaten?	Nee
Feces op strand tijdens bezoek?	Nee
Aanwezigheid vogels?	Nee, enkel wat eenden op de nabijgelegen visvijver.
Aanlegsteiger / ankerplaats	Nee
Nevenactiviteiten (oa waterrecreatie, vissen,...)	Geen andere activiteiten tijdens het zwemmen. In het voorjaar wordt er soms door groepen met een kajak gevaren.
Periode van toezicht	Van 1 april tot 20 juni en van 1 september tot 15 september zijn er redders aanwezig in het weekend, op woensdag en op brugdagen. Van 21 juni tot 31 augustus zijn er elke dag redders aanwezig. Redders zijn aanwezig van 10h tot 20h
Gemiddeld bezoekersaantal (/ dag)	Is sterk afhankelijk van het weer en de dag: gemiddeld kan het geschat worden op ongeveer 1000.
Maximaal bezoekersaantal (/ dag)	4000 betalende bezoekers per dag.
Korte geschiedenis zwemwater (indien relevant)	Tijdens de aanleg van de E19 (ongeveer 25 jaar geleden) werd de huidige visvijver uitgegraven. De gemeente besloot om daarnaast een zwemvijver te laten uitgraven.
Algemeen uitzicht van de omgeving	Het domein is heel verzorgd en wordt goed onderhouden. Er is geen zwerfvuil zichtbaar.
Ligging (korte beschrijving van de omgeving)	Het domein is omgeven door bossen en weiland. Ten zuiden ligt de visvijver.
Andere gegevens bekomen bij veldbezoek	Er zijn geen waterplanten of vissen aanwezig in de vijver. Het water wordt continue gereinigd door middel van een rietveld.
Andere relevante informatie of andere relevante kaarten / figuren	Heeft sinds 1998 een blauwe vlag.

2 Beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische karakteristieken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het stroomgebied van het beschouwde zwemwater, die een mogelijke bron van verontreiniging zouden kunnen zijn, die relevant zijn voor de doelen vermeld in de richtlijn en het decreet integraal waterbeheer.

2.1 Beïnvloedingsgebied van het zwemwater

	Beschrijving
Beïnvloedingsgebied	De vijver ontvangt enkel water uit de visvijver. Het beïnvloedingsgebied kan dus beperkt worden tot de onmiddellijke omgeving van deze twee vijvers.
Kaart beïnvloedingsgebied	Zie bijlage 3
Landgebruik in het beïnvloedingsgebied (CORINE landcover)	Landbouwareaal met complexe perceling, landbouwareaal met aanwezigheid natuurlijke vegetatie, weiland, niet - geïrrigeerd akkerland, weiland, wateroppervlakken, naaldbossen en industrie - of handelszone.

2.2 Naam en code stroomgebied, stroomgebiedsdistrict, bekken

	Beschrijving
ID stroomgebied	BEMaas_VL
Naam stroomgebied	Maas
ID stroomgebiedsdistrict	BEMaas_VL
Naam stroomgebiedsdistrict	Stroomgebiedsdistrict Maas
Naam hydrografisch bekken	Maas
Oppervlakte hydrografisch bekken	1596 km ² in Vlaanderen; totale oppervlakte is 34359 km ² .
Kaart hydrografisch bekken	Zie bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur en bijlage 5 voor kaart bekken.
ID waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam.
Naam waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam.
NationalWaterUnitID	99200025
NationalWaterUnitName	De Mosten

2.3 Algemene beschrijving Fysisch-chemische waterkwaliteit

	Beschrijving
Gemiddelde watertemperatuur	20,16°C
Max watertemperatuur + datum	26,9°C (22/07/2013)
Min watertemperatuur + datum	11,7°C (16/04/2012)
Gemiddelde pH - waarde	8,62
Max pH-waarde + datum	9,8 (22/04/2014)
Min pH-waarde + datum	7,4 (15/04/2013)
Gemiddelde Secchi-diepte	62,44cm
Max Secchi-diepte + datum	90cm (05/05/2015)
Min Secchi-diepte + datum	20cm (09/07/2013)
Saliniteit	Zoet water (<0,5‰)
Totaal Stikstofgehalte	Zie bijlage 6.
Totaal Fosforgehalte	Zie bijlage 6. Aan de hand van deze resultaten blijkt dat de vijver schommelt tussen een mesotrofe en een oligotrofe toestand.
Trofische toestand (Wetzel, 2001)	Mesotroof (0,6-1,1 mg TN/l, 0,02-0,1 mg TP/l)
Gemiddeld Zuurstof (%)	108,38%
Max zuurstof (%) + datum	131% (31/08/2015)
Min zuurstof (%) + datum	94% (04/06/2012; 09/07/2012)
Chlorofyl a (mg/L)	Geen metingen.
Microcystinegehalte (MC)	Geen metingen.
Specifieke verontreinigende stoffen	Geen metingen.
Andere opmerkingen over de waterkwaliteit	Bodem van vijver zichtbaar, geur en kleur normaal.

2.4 Geografische en hydrologische karakteristieken zwemwater

vijvers (meren)	Beschrijving
Type vijver	Kunstmatig
Vorm + uitleg	De vijver is een lang uitgerekte rechthoek.
Leeftijd / oorsprong vijver	De vijver is uitgegraven ten tijde van de aanleg van de E19 met als doel te dienen als zwemvijver.
Lengte (eenheid aangeven)	Ongeveer 325m
Breedte (eenheid aangeven)	Varieert tussen 40 en 60m.
Oppervlakte (eenheid aangeven)	14185,407 m ²
Gemiddelde diepte (m)	1,3m
Maximale diepte (m)	1,9m
Verandering in waterniveau (+ eventuele redenen)	Geen veranderingen in waterniveau.
Homogeniteit	Geen gegevens.
Substraat bodem vijver	Zand.

Stroming	Geen stroming.
Windinvloed	Geen windinvloed.
Peilbeheer (gemalen, inlaat, uitlaat, kwel, sluizen, uitleg over overstorten,...)	Het water in de vijver wordt continue gereinigd door middel van een rietveld. Er zijn 2 pompen aanwezig: 1 pompt water op uit de visvijver en de andere pompt water op uit de zwemvijver. De pompen zijn verbonden met de natuurlijke waterzuiveringsinstallatie. Via twee wachtbekkens komt het water in een rietveld terecht waar het via 9 drainagebuizen naar één grote buis loopt en terug in de vijver gebracht wordt. Op de vijver is een overloop aanwezig naar de visvijver. Er kan hierdoor geen water naar de zwemvijver komen doordat de zwemvijver hoger gelegen is. De pomp van de zwemvijver werkt 12h per dag (afwisselend 1h wel en 1h niet), de pomp van de visvijver werkt ongeveer 6 à 7h per dag. De pompen worden voor de opening op 1 april opgezet en hebben een debiet van 100m³/h per pomp.
Wordt gevoed door? (rivier, grondwater, neerslag,....)	Grondwater, neerslag en oppompen uit visvijver.
Verblijftijd water	Geen gegevens.
Lozingspunten / overstorten riolering	Geen.
Rioleringsplannen	Zie bijlage 7.
Eventueel andere kaarten	Zie bijlage 8: Hydromorfologie omgeving.
Andere hydrologische kenmerken	Maand met meeste neerslag: november Maand met minste neerslag: februari

2.5 Gegevens over relevante waterlichamen

Hoeveel zijn er?

1

Waterlichaam 1	Beschrijving
ID waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam
Naam waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam
NationalWaterUnitID	99200025
NationalWaterUnitName	De Mosten
Typologische beschrijving	Vijver.
Ecologische en chemische gegevens	Zie bijlage 9.

2.6 Biologische elementen

Zijn er gegevens beschikbaar?

Nee

3 Interpretatie van historische data

	Beschrijving
Zwemverboden	Geen recente zwemverboden
Geregistreerde klachten	Geen geregistreerde klachten
Overschrijdingen bacteriële normen:	Op 18/04/2016 was er een overschrijding van de norm voor 'zeer goede' kwaliteit voor de parameter Intestinale Enterokokken vastgesteld. De vijver was nog niet open voor het publiek.
Kortstondige verontreinigingen	De verontreiniging was kortstondig.
Zijn er de voorbije jaren andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit geweest?	Geen andere problemen met de waterkwaliteit.
Wanneer treden er problemen op?	Geen problemen, als mogelijk bronnen word de connectie met de visvijver besproken.
Volledig gegevens, tabellen, diagrammen	Zie bijlage 10

4 Beschrijving en beoordeling van de oorzaken van verontreiniging die het zwemwater kunnen aantasten en schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers. Indien er een risico op kortstondige verontreiniging bestaat worden hierover extra inlichtingen gegeven.

Hoeveel bronnen/routes zijn er?

1

bron 1	Beschrijving
Verbindingen met andere waterlichamen	Er wordt water opgepompt uit de visvijver dat via het rietveld in de zwemvijver terecht komt.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Zoals blijkt uit de resultaten in bijlage 9 is het gehalte aan bacteriën hoger in de visvijver dan in de zwemvijver. Er komt echter nooit rechtstreeks water uit de visvijver in de zwemvijver, dit gaat altijd eerst door een rietveld. Een aantal overschrijdingen van de richtwaarde zijn mogelijk veroorzaakt door deze verbinding. Door de reiniging door middel van het rietveld worden echter geen grote problemen verwacht. Sinds 2015 is er op de visvijver ook een waterski- baan aanwezig.
Genomen maatregelen	Geen genomen maatregelen.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Deze verbinding is noodzakelijk om het peil in de zwemvijver voldoende hoog te houden.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.

5 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën.

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met cyanobacteriën?	Nee
Mogelijke risicofactoren	Ondiep water, hoge pH. Het nutriëntengehalte is echter meestal voldoende laag.
Verdere gegevens in? (nr bijlage)	Geen verdere gegevens.
Risico op proliferatie?	Nee
Zijn er al kortstondige verontreinigingen geweest?	Nee

6 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van macroalgen of fytoplankton

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met macroalgen en/of fytoplankton?	Nee
Risico op proliferatie?	Nee
Kortstondige verontreiniging?	Nee

7 Samenvatting en besluit

	Beschrijving
Naam en ID -nummer meetpunt	De Mosten, identificatienummer 79300.
Korte beschrijving zwemwater en strand	De Mosten in Hoogstraten is een kunstmatig aangelegde zwemvijver die volledig omringd is door een zandstrand. De vijver is onderverdeeld in verschillende zones met een verschillende diepte. De gemiddelde diepte bedraagt ongeveer 1,3m. Het water van de vijver wordt continue gereinigd door middel van een rietveld. Het meetpunt is gelegen in het midden van de vijver en is voldoende representatief voor de hele vijver.
Verantwoordelijke overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Uitbater	De Mosten Hoogeind 74, bus B 2321 Hoogstraten
Meest recente beoordeling	"Uitstekend"
Recente zwemverboden	Geen.
Mogelijke bronnen verontreiniging	Verbinding met visvijver via het rietveld.
Kans op kortstondige verontreiniging	Er was een kortstondige verontreiniging in april 2016.
Mogelijke andere gezondheidsrisico's	Kleine kans op algenbloei. Geen andere gezondheidsrisico's.
Bijzonderheden	In het bezit van een blauwe vlag.
Meer informatie	Zie www.kwaliteitzwemwater.be



8 Bijlagen


Bijlage 1: Locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone




Bijlage 2: Foto zwemwater




Bijlage 3: Landgebruik in het beïnvloedingsgebied.






Bijlage 4: Locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur



Bijlage 5: Kaart Maasbekken


VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ



Bijlage 6: Nutriënten

Datum	Kjeldahl -N (mg N/l)	Nitraat (mg N/l)	Nitriet (mg N/l)	Totaal stikstof (mg N/l)	totaal fosfaat (mg P/l)	Orthofosfaat (mg P/l)
27/04/2009	0,57	0,11	<0,01	0,68	<0,05	<0,03
25/05/2009	<1	<0,11	<0,01	<1,12	<0,05	<0,03
22/06/2009	<1	<0,11	<0,01	<1,12	<0,05	<0,03
20/07/2009	1,2	<0,11	<0,01	1,2< tot N< 1,32	<0,05	<0,03
17/08/2009	<1	<0,11	<0,01	<1,12	<0,05	<0,03

Bijlage 7: Rioleringskaart omgeving.



In het midden van bovenstaande figuur is de zwemvijver zichtbaar. De dikke zwarte en roze lijnen zijn rioleringen; de dunne zwarte lijn is de grens met Nederland.

Bijlage 8: Hydromorfologie omgeving



Bijlage 9: Ecologische en chemische parameters visvijver De Mosten

Parameter	Resultaat	Eenheid
Ammonium	<0,08	mg N/l
BOD / BZV	<3	mg O ₂ /l
COD / CZV	14	mg O ₂ /l
Nitrietstikstof	<0,01	mg N/l
Nitraatstikstof	<0,11	mg N/l
Orthofosfaat	<0,03	mg P/l
Totaal Fosfor	<0,05	mg P/l
<i>E. coli</i>	328	kve/100ml
Intestinale enterokokken	620	kve/100ml

Bijlage 10: Overzicht historische data

Kwaliteitsnormen

	Uitstekend	Goed	Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken	200*	400*	330**
<i>Escherichia coli</i>	500*	1000*	900**

Beoordeling Single Sample


Parameter	Blauw gezichtje	Grijs gezichtje	Rood gezichtje
Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100ml)	<= 400	<=700	>700
<i>Escherichia coli</i> (E.C.) (kve/100ml)	<= 1000	<= 2000	>2000

Meteogegevens:

Op www.waterinfo.be kunnen gegevens over neerslag, temperatuur en instralingsflux geraadpleegd worden. Het kortstbijzijnde meetstation is Herentals (37 km zuidelijk).

Gegevens 2016


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
18/04/2016		720	300	20,37	9,01	-133,57
21/04/2016	Controle	10	10	0	8,85	-121,37
28/04/2016	Vervang	10	10	42,7	4,38	-128,06
03/05/2016		10	10	0,03	9,54	-121,69
09/05/2016		10	10	0	19,30	-76,96
17/05/2016		10	10	1,24	9,44	-124,52
23/05/2016		10	10	6,2	16,18	-120,74
30/05/2016		10	10	2,96	17,49	-112,84
06/06/2016		10	10	36,5	16,67	-113,24
13/06/2016		10	10	40,69	17,28	-114,21
20/06/2016		40	10	4,12	14,96	-124,25
27/06/2016		30	10	19,9	16,68	-134,22
04/07/2016		10	10	23,53	15,83	-115,17
12/07/2016		150	10	0	20,64	-90,12
19/07/2016		10	30	0	20,82	-76,34
25/07/2016		10	10	6,66	21,77	-112,41
01/08/2016		10	20	0,3	18,35	-124,04
08/08/2016		10	10	0	17,43	-112,50
16/08/2016		40	80	0	18,26	-72,99
22/08/2016		40	10	6,22	17,81	-101,02
29/08/2016		20	10	0	23,24	-33,77
05/09/2016		10	10	8,36	17,62	-78,46
12/09/2016		50	110	0,34	18,59	-100,48



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instalingsflux. Bij het staal dat genomen werd voor het badseizoen werd een kortstondige overschrijding voor intestinale enterokokken vastgesteld.

Gegevens 2015:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
20/04/2015		10	10			311,43
05/05/2015		10	10	8,97	13,67	209,54
11/05/2015		10	10	0,68	14,91	364,03
18/05/2015		10	10	1,58	11,60	306,84
26/05/2015		10	10	2,88	14,12	326,51
01/06/2015		10	10	10,27	11,78	205,34
08/06/2015		10	10	7,03	18,16	510,08
15/06/2015		10	10	0,89	19,72	399,57
22/06/2015		10	10	5,89	14,44	223,10
29/06/2015		10	10	0,05	19,83	382,45
06/07/2015		10	10	0,48	25,61	377,75
13/07/2015		10	10	0,4	18,58	283,96
20/07/2015		10	10	5,11	20,60	341,96
27/07/2015		10	20	19,06	16,45	170,90
03/08/2015		20	10	0	17,44	404,41
10/08/2015		20	10	0,03	20,95	265,49
17/08/2015		30	10	19,19	18,14	162,60
24/08/2015		20	60	13,13	21,16	309,84
31/08/2015		20	10	0	19,38	316,14
07/09/2015		30	10	13,4	12,91	



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2014:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
22/04/2014		10	10	8,82	12,75	207,49
05/05/2014		10	10	0	10,08	189,03
13/05/2014		10	10	19,49	10,60	52,71
20/05/2014		10	10	0	16,89	448,01
27/05/2014		10	10	1,94	15,81	259,90
02/06/2014		10	10	0	14,09	321,08
10/06/2014		10	10	17,31	21,90	355,11
16/06/2014		10	10	0	17,08	339,11
23/06/2014		10	10	0	16,04	288,46
30/06/2014		10	10	8,99	15,88	199,41
07/07/2014		10	10	15,35	19,94	189,88
14/07/2014		10	10	13,77	17,16	120,58
22/07/2014		10	30	20,18	22,92	253,02
28/07/2014		130	150	0	20,64	314,22
04/08/2014		10	10	9,52	20,85	320,49
11/08/2014		160	10	15,27	18,60	139,57
18/08/2014		40	10	16,27	14,59	124,69
25/08/2014		10	10	8,2	13,16	191,10
01/09/2014		10	10	9,04	16,16	156,10
09/09/2014		10	10	0	17,11	108,59



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2013:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
15/04/2013		10	10	13,26	12,09	196,52
03/05/2013		10	10	0,55		
07/05/2013		20	40	0	12,60	201,14
14/05/2013		10	10	12,73	10,36	121,82
21/05/2013		10	30	0,56	11,41	203,67
27/05/2013		10	10	9,07	8,28	244,79
03/06/2013		30	10	1,7	11,06	221,61
10/06/2013		10	30	0	17,72	459,98
17/06/2013		10	10	0,38	15,36	305,17
24/06/2013		10	40	3,9	16,13	172,89
02/07/2013		10	20	4,37	15,86	245,93
09/07/2013		100	210	0	21,52	463,04
15/07/2013		40	380	0	17,61	319,68
22/07/2013		100	110	0	21,74	331,12
29/07/2013		10	90	41,28	21,59	236,62
06/08/2013		30	70	0,1	21,67	366,90
13/08/2013		10	40	2,74	16,39	208,40
19/08/2013		10	10	2,93	20,00	248,33
26/08/2013		10	10	6,13	18,14	140,56
02/09/2013		10	10	0	16,31	186,14
09/09/2013		10	140	4,1	17,97	130,45



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen die ingesteld zijn om de actuele kwaliteit te beoordelen.