

Zwemwaterprofiel De Panne Canadezenplein

Naam zwemwater: De Panne Canadezenplein
 Datum eerste opmaak profiel: 22/02/2011
 Opmaker profiel: Joachim Pelicaen
 Aantal meetpunten (1->4): 1
 Datum veldbezoek: 13/08/2010

1 Algemene informatie

1.1 Identificatie meetpunt en zwemwater

	Beschrijving
Type zwemwater	Kustwater
Naam zwemwater	De Panne Canadezenplein
Korte naam zwemwater	DPB Canadezenplein
Identificatienummer meetpunt (ID)	519800002VMM000020 (20)
Coördinaten meetpunt	25496 - 201095 (X-Y, Lambert72) 51,10653816° - 2,59088260° (ETRS89)
Beschrijving meetpunt	Het meetpunt ligt in het midden van de badzone Canadezenplein.

1.2 Informatie over bevoegde overheid, uitbater en updates.

	Beschrijving
Contactinformatie bevoegde overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Gegevens uitbater	Gemeentebestuur De Panne Zeelaan 21 8660 De Panne
Meest recente beoordeling (+ jaar)	De beoordeling van de resultaten van 2012 tot en met 2015 geeft de klasse "uitstekend"
Laatste update profiel	01/03/2016, aanpassen lay-out.
Volgende update profiel	Nooit
Reden update profiel	Een profiel van een zwemwater dat tot de klasse "uitstekend" behoort moet enkel een update krijgen indien er ingrijpende wijzigingen plaatsvinden.

1.3 Locatie van het zwemwater

	Beschrijving
Land	België
Gewest	Vlaanderen
Provincie	West-Vlaanderen
Gemeente	De Panne
Naam van de rivier, vijver, overgangs- of kust zone	Noordzee
Kaart locatie (aanduiden meetpunt)	Zie bijlage 1 voor locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone en bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur.

1.4 Beschrijving van het strand en andere relevante info over het zwemwater

	Beschrijving
Type strand	Zand
Frequentie reiniging strand	Het strand wordt dagelijks gereinigd in de periode van 15 juni tot en met 15 september. Afhankelijk van de vuiltegraad kan ook nog extra de speciale strandreinigingsmachine worden ingezet. Indien nodig worden op het strand de putten toegemaakt en het teveel aan zand dat richting dijk waait terug naar de zee gedaan.
Structuur van de oever	Semi-natuurlijk
Lengte van het strand	Deze badzones bestaat uit 3 delen: Centrum met een lengte van 380m, Canadezenplein met een lengte van 720m en camping met een lengte van 500m. Bij laag tij heeft het strand een breedte tot 450m.
Afbakening zwemzone	Met boeien in het water. Als algemene regel geldt dat er in het water mag gegaan worden tot schouderhoogte. Afhankelijk van het tij zal de grootte van de zwemzone dus variëren.
Foto zwemwater	Zie bijlage 2.
Infrastructuur: aangeven wat aanwezig is	Douches en wc's zijn aanwezig in het verlengde van de Zeelaan, Visserlaan en Dr. Depangelaan.
Huisdieren toegelaten?	Van Pasen tot eind september zijn honden toegelaten aan de leiband.
Feces op strand tijdens bezoek?	Nee
Aanwezigheid vogels?	Ja, er zijn aan de hele kust onder andere meeuwen aanwezig.
Aanlegsteiger / ankerplaats	Nee
Nevenactiviteiten (oa waterrecreatie, vissen,...)	Geen nevenactiviteiten.
Periode van toezicht	Van 01/07 tot en met 31/08 zijn er elke dag redders aanwezig van 10h30 tot 18h30. Van 19/06 tot 30/06 en van 01/09 tot 05/09 is ook de redderspost centrum geopend. Van 25/06 tot 30/06 en van 01/09 tot 05/09 is ook de post Canadezenplein geopend.
Gemiddeld bezoekersaantal (/ dag)	Het bezoekersaantal wordt niet bijgehouden.
Maximaal bezoekersaantal (/ dag)	Het bezoekersaantal wordt niet bijgehouden.
Korte geschiedenis zwemwater (indien relevant)	
Algemeen uitzicht van de omgeving	Er is geen duinengordel tussen het strand en de dijk. Op de dijk zijn voornamelijk appartementsgebouwen aanwezig.
Ligging (korte beschrijving van de omgeving)	De badzones zijn gelegen in het centrum van De Panne tussen het Vuurtorenplein en de camping.
Andere gegevens bekomen bij veldbezoek	Geen andere gegevens.
Andere relevante informatie of andere relevante kaarten / figuren	Zie bijlage 6, rioleringkaarten omgeving en bijlage 7: hydromorfologie omgeving.

2 Beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische karakteristieken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het stroomgebied van het beschouwde zwemwater, die een mogelijke bron van verontreiniging zouden kunnen zijn, die relevant zijn voor de doelen vermeld in de richtlijn en het decreet integraal waterbeheer.

2.1 Beïnvloedingsgebied van het zwemwater

	Beschrijving
Beïnvloedingsgebied	In uitzonderlijke gevallen kan de monding van de IJzer te Nieuwpoort een beperkte invloed hebben op de zwemwaterkwaliteit. Het beïnvloedingsgebied wordt uitgebreid tot aan deze monding en een deel van het stroomopwaarts gebied.
Kaart beïnvloedingsgebied	Zie bijlage 3.
Landgebruik in het beïnvloedingsgebied (CORINE landcover)	Voornamelijk landbouwgebied, bebouwing, strand duinen en zandoppervlakken en heide en struikgewas.

2.2 Naam en code stroomgebied, stroomgebiedsdistrict, bekken

	Beschrijving
ID stroomgebied	BESchelde VL
Naam stroomgebied	IJzer
ID stroomgebiedsdistrict	BESchelde VL
Naam stroomgebiedsdistrict	Stroomgebiedsdistrict Schelde
Naam hydrografisch bekken	IJzer
Oppervlakte hydrografisch bekken	Het IJzerbekken heeft een oppervlakte van 136500 ha.
Kaart hydrografisch bekken	Zie bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur en bijlage 5 voor kaart IJzerbekken.
ID waterlichaam (KRW)	CWSB1
Naam waterlichaam (KRW)	Belgische kust
NationalWaterUnitID	niet van toepassing
NationalWaterUnitName	niet van toepassing

2.3 Algemene beschrijving Fysisch-chemische waterkwaliteit

	Beschrijving
Chlorofyl a (mg/L)	Geen bepalingen
Microcystinegehalte (MC)	Geen bepalingen
Specifieke verontreinigende stoffen	Geen bepalingen
Andere opmerkingen over de waterkwaliteit	Geen andere opmerkingen over waterkwaliteit.

2.4 Geografische en hydrologische karakteristieken zwemwater

Kustwater	Beschrijving
Ecoregio	Noordzee
Coördinaten badzone	Centrum: Begin: N51°06.123' - E002°34.968'; Einde: N51°06.219' - E002°35.251'; Canadezenplein: Begin: N51°06.230' - E002°35.294'; Einde: N51°06.431' - E002°35.834'; Camping: Begin: N51°06.432' - E002°35.840'; Einde: N51°06.562' - E002°36.202'.
Zoutgehalte	Euhalien (30 tot <40‰)
Getijverschil	Matig (2 tot 4m)

Golven	Significante golfhoogte : 65,94 cm Gemiddelde golfperiode : 3,68 s Maximale golfhoogte: 98,54 cm Gegevens : 'IVA MDK - afdeling Kust - Meetnet Vlaamse Banken' - Trapegeer boei - gemiddelden zomer 2010
Substraat bodem	Zand.
Gemiddelde diepte (m)	Geen gegevens beschikbaar.
Maximale diepte (m)	Geen gegevens beschikbaar.
Dieptevariatie	Geen gegevens beschikbaar.
Richting overheersende stromen	Er is een overheersende stroming richting Nederland van 3 uur voor tot 3 uur na hoog tij. In de drie uur voor en na laag tij is er een stroming naar Frankrijk. De stroomsnelheid is het hoogst op het moment van hoog en laag tij.
Lozingspunten	Er zijn geen lozingspunten direct in de zee.
Andere hydrologische kenmerken	Maand met meeste neerslag: november. Maand met minste neerslag: februari.
Meest relevante havengeul	Nieuwpoort

2.5 Gegevens over relevante waterlichamen

Hoeveel zijn er?

1

Waterlichaam 1	Beschrijving
ID waterlichaam (KRW)	VL05_15
Naam waterlichaam (KRW)	HAVENGEUL IJZER
NationalWaterUnitID	Niet van toepassing.
NationalWaterUnitName	Niet van toepassing.
Typologische beschrijving	Mesotidaal laaglandestuarium. Sterk veranderd waterlichaam met oppervlakte van 0,65km ² .
Ecologische en chemische gegevens	Zie bijlage 8

2.6 Biologische elementen

Zijn er gegevens beschikbaar?

Nee

3 Interpretatie van historische data

	Beschrijving
Zwemverboden	Geen recente zwemverboden
Geregistreerde klachten	Geen geregistreerde klachten
Overschrijdingen bacteriële normen:	Er waren de afgelopen 4 jaar geen overschrijdingen van de normen.
Kortstondige verontreinigingen	Geen kortstondige verontreinigingen de afgelopen vier jaar. Het kan echter niet uitgesloten worden dat er toch een kortstondige verontreiniging optreedt.
Zijn er de voorbije jaren andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit geweest?	Geen andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit.
Wanneer treden er problemen op?	Er werden geen correlaties teruggevonden met weersomstandigheden. Er zijn in de onmiddellijke omgeving geen directe lozingspunten in de zee. De monding van de IJzer te Nieuwpoort is ongeveer 11 km noordelijk gelegen. De haven van Duinkerke is zo'n 18 km zuidelijk gelegen. Enkel van de monding van de IJzer wordt een beperkte invloed verwacht onder bepaalde omstandigheden. Mogelijke lokale bronnen zijn onder andere watervogels.
Volledig gegevens, tabellen, diagrammen	Zie bijlage 9.

4 Beschrijving en beoordeling van de oorzaken van verontreiniging die het zwemwater kunnen aantasten en schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers. Indien er een risico op kortstondige verontreiniging bestaat worden hierover extra inlichtingen gegeven.

Hoeveel bronnen/routes zijn er?

2

bron 1	Beschrijving
Vogels	Uitwerpselen van vogels kunnen een negatief effect hebben op de zwemwaterkwaliteit.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Aan de hele Belgische kust zijn vogels aanwezig, waaronder vele meeuwen. Uitwerpselen van vogels die in zee terechtkomen zorgen voor een fecale belasting.
Genomen maatregelen	Geen.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen maatregelen nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.
bron 2	Beschrijving
Verbindingen met andere waterlichamen	Monding van de IJzer (waterlichaam VL05_15). In dit waterlichaam bevindt zich ter hoogte van de Lombardsijdestraat een overstort. Daarnaast is er ook ter hoogte van de jachthaven een overstort aanwezig. Verder komen verschillende waterlopen ter hoogte van het sluiscomplex ganzenpoot uit.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee

Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Volgens Frans onderzoek (Gigner, 2010) kan bij een oostelijke tot noordoostelijke wind van 8m/s en een debiet van de IJzer van meer dan 15m³/s er een geringe invloed zijn van de IJzer op deze badzone. Er worden echter geen overschrijdingen van de normen verwacht.
Genomen maatregelen	Geen.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen verdere maatregelen nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.

5 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën.

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met cyanobacteriën?	Nee
Mogelijke risicofactoren	Eutroof karakter van de Noordzee.
Verdere gegevens in? (nr bijlage)	Geen verdere gegevens.
Risico op proliferatie?	Nee
Zijn er al kortstondige verontreinigingen geweest?	Nee

6 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van macroalgen of fytoplankton

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met macroalgen en/of fytoplankton?	Nee
Risico op proliferatie?	Ja
Kortstondige verontreiniging?	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Eutroof karakter van de Noordzee
Genomen maatregelen	Beperking van aanvoer nutriënten via waterlopen.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.

7 Samenvatting en besluit

	Beschrijving
Naam en ID -nummer meetpunt	De Panne Canadezenplein, identificatienummer 20
Korte beschrijving zwemwater en strand	Het meetpunt is representatief voor de badzones Centrum, Canadezenplein en Casino die allen gelegen zijn in het centrum van De Panne. De bewaakte badzones hebben een totale lengte van 1500m en zijn gelegen aan een breed zandstrand.
Verantwoordelijke overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Uitbater	Gemeentebestuur De Panne Zeelaan 21 8660 De Panne
Meest recente beoordeling	Uitstekende zwemwaterkwaliteit
Recente zwemverboden	Geen recente zwemverboden
Mogelijke bronnen verontreiniging	Aanwezigheid watervogels en nabijheid havengeul ijzer.
Kans op kortstondige verontreiniging	Geen kortstondige verontreinigingen de afgelopen vier jaar. Kortstondige verontreinigingen zijn echter wel mogelijk.
Mogelijke andere gezondheidsrisico's	Momenteel geen andere gezondheidsrisico's gedetecteerd.
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden.
Meer informatie	Zie www.kwaliteitzwemwater.be



8 Bijlagen

Bijlage 1: Locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone




Bijlage 2: Foto zwemwater







Bijlage 3: Landgebruik in het beïnvloedingsgebied




Bijlage 4: Locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur.



Bijlage 5: Kaart bekken





De Panne - Canadezenplein



Bijlage 8: Chemische en ecologische toestand waterlichaam VL05_15



Stroomgebiedsdistrict Schelde
Waterlichaam: HAVENGEUL IJZER
VL05_15

Categorie: overgangswater Status: Sterk veranderd
Indeling: Vlaams Waterlichaam Type: O2zout - zout mesotidaal laaglandestuarium

Operationeel meetnet

nummer	fysico-chemie	fyto-benthos	fytoplankton	macrofyten	macroinvertebraten	gevaarlijke stoffen
122	x					
910000						x
C05.15				x	x	

Ecologisch(e) Toestand/Potentieel

Evaluatie biologische elementen: **Slecht**

fyto-benthos	fytoplankton	macrofyten	macroinvertebraten	vis
niet bepaald	niet bepaald	Slecht	Matig	Matig
niet van toepassing	niet relevant			

Evaluatie biologie ondersteunende fysisch-chemische elementen: **Slecht** Toetstype: O2zout

jaar: 2007

Parameter	Evaluatie	Toets	Klassegrenzen	Eenheid
Temperatuur	Zeer goed	maximum	<=21	°C
pH	Zeer goed	minimum	>=7,5 <=9	-
pH	Zeer goed	maximum	>=7,5 <=9	-
Opgeloste zuurstof (verzadiging)	Goed	maximum	>110 <=120	%
Opgeloste zuurstof (concentratie)	Goed	percentiel_10	<8 >=6	mg/L
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	Goed	percentiel_90	>3 <=6	mgO2/L
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	Slecht	percentiel_90	>80	mgO2/L
Nitraat + nitriet + ammonium	Slecht	wintergemiddelden	>2	mg N/l
Orthofosfaat	Ontoereikend	gemiddelde	>0,14 <=0,28	mgP/L

Gevaarlijke stoffen

Evaluatie: **niet goed** Toetstype: zout

Aantal gemeten stoffen

nummer	# Niet conform	# Conform
910000	4	99

Toetsing

Bepalend voor chemische toestand (prioritaire stof)

910000	PAK Benzo(g,h,i)peryleen (b) + Indeno(1,2,3-cd)py
910000	Isoproturon

Bepalend voor ecologische toestand

910000	Pyreen
910000	Dimethoaat

Bijlage 9: Overzicht historische data

Kwaliteitsnormen

	Uitstekend	Goed	Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken	100 *	200*	185**
<i>Escherichia coli</i>	250*	500*	500**

Beoordeling Single Sample


	Blauw gezichtje Zeer Goed	Grijs gezichtje Aanvaardbaar	Rood Gezichtje Slecht
Intestinale enterokokken	<=200	<=400	>400
<i>Escherichia coli</i>	<=500	<=1000	>1000

Meteogegevens:

Op www.waterinfo.be kunnen gegevens over neerslag, temperatuur en instralingsflux geraadpleegd worden. Voor neerslag worden de gegevens van het meetstation in De Panne gebruikt. Voor temperatuur en instralingsflux worden de gegevens van het meetstation in Zarren (30km oostelijk) gebruikt.

Gegevens 2015:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
19/05/2015		56	50	0,5	11,98	200,96
02/06/2015		11	11	3,17	12,79	231,20
08/06/2015		9	13	0	16,66	499,33
12/06/2015		14	28	0,02	16,01	471,30
16/06/2015		14	25	0	16,24	397,44
22/06/2015		11	27	9,36	15,18	285,82
26/06/2015		1	3	0	16,23	406,46
30/06/2015		1	6	0	18,59	439,52
06/07/2015		6	7	9,43	21,65	386,56
10/07/2015		3	17	1,96	16,63	222,24
14/07/2015		39	168	1,9	17,96	236,35
20/07/2015		10	24	5,35	19,00	309,35
24/07/2015		9	14	0	19,20	317,43
28/07/2015		11	33	22,02	15,51	96,96
03/08/2015		7	2	0	16,93	398,63
07/08/2015		7	23	3,98	19,33	397,98
11/08/2015		15	43	0,05	19,73	264,79
17/08/2015		8	20	3,09	18,37	156,00
21/08/2015		16	40	7,94	17,15	155,45
25/08/2015		21	79	42,39	19,05	214,83
31/08/2015		122	196	20,78	18,62	269,20
04/09/2015		24	27	6,88	14,61	106,17
08/09/2015		7	43	2,25	13,24	84,59



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2014:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
20/05/2014		10	10	0	16,88	465,53
03/06/2014		10	10	0	13,97	343,04
10/06/2014		10	50	3,62	20,28	332,97
13/06/2014		10	40	3,87	17,90	399,40
17/06/2014		130	10	0	15,11	271,01
23/06/2014		10	40	0	16,83	424,26
27/06/2014		10	10	0,06	17,26	427,43
01/07/2014		10	10	8,85	15,78	297,00
07/07/2014		10	20	14,44	19,13	194,84
09/07/2014		10	10	6,36	17,04	178,82
15/07/2014		150	40	5,68	17,83	272,72
22/07/2014		10	150	56,34	20,81	183,73
25/07/2014		140	70	0	22,02	375,11
29/07/2014		80	110	6,29	19,14	252,28
04/08/2014		10	10	0,98	19,55	301,58
08/08/2014		20	90	5,07	18,93	229,58
12/08/2014		120	140	28,03	17,96	197,41
18/08/2014		50	30	10,38	15,83	181,46
22/08/2014		30	60	1,44	13,89	200,12
26/08/2014		20	20	38,29	13,05	144,85
01/09/2014		10	20	1,69	16,69	171,18
05/09/2014		50	20	0	17,37	167,02
09/09/2014		40	70	0,8	17,05	152,92



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2013:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
14/05/2013		10	10	8,4	10,74	145,59
04/06/2013		10	70	0	11,28	352,78
10/06/2013		10	250	0	14,96	450,90
14/06/2013		10	30	2,87	16,67	186,03
18/06/2013		10	40	1,47	15,96	281,78
24/06/2013		50	50	12,49	15,32	156,00
28/06/2013		30	50	5,94	14,38	332,94
02/07/2013		20	20	0,26	16,32	274,65
08/07/2013		10	50	0	19,24	404,32
12/07/2013		10	50	0	17,44	432,04
16/07/2013		10	10	0	18,96	436,74
22/07/2013		10	30	0	21,37	415,88
26/07/2013		60	30	0	22,35	390,80
30/07/2013		20	80	0	20,54	329,11
05/08/2013		10	30	0	21,23	406,80
09/08/2013		60	10	0	17,89	193,95
13/08/2013		10	10	0	17,07	227,08
19/08/2013		10	100	0	19,65	257,31
23/08/2013		100	150	0	17,09	220,09
27/08/2013		10	400	0	18,30	184,24
02/09/2013		10	40	0,05	16,33	177,60
06/09/2013		30	190	0	20,79	292,02
10/09/2013		10	40	43,68	14,69	130,52



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen die ingesteld zijn om de actuele kwaliteit te beoordelen.

Gegevens 2012:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
15/05/2012		6	8	0	10,25	390,68
30/05/2012		29	40	0	18,74	480,33
04/06/2012		6	11	0	14,12	244,12
06/06/2012		14	6	0	11,62	169,49
12/06/2012		4	8	0	14,45	269,96
18/06/2012		1	18	0	16,52	242,70
22/06/2012		30	48	0	15,47	322,49
26/06/2012		1	14	0	15,26	284,75
02/07/2012		25	130	0	19,93	339,50
06/07/2012		36	31	32,45	19,34	286,08
10/07/2012		10	33	16,61	17,28	223,45
16/07/2012		3	64	15,7	15,48	180,06
20/07/2012		3	26	7,48	17,05	343,60
24/07/2012		13	24	0	17,57	472,26
30/07/2012		6	32	0,13	18,14	271,71
03/08/2012		25	40	0	17,94	232,39
07/08/2012		20	83	8,06	17,77	284,93
13/08/2012		6	127	0	18,48	392,65
17/08/2012		24	8	0	20,13	254,00
21/08/2012		17	100	0,34	22,70	295,26
27/08/2012		24	118	5,39	17,57	145,51
31/08/2012		46	104	1,45	17,12	185,13
04/09/2012		23	70	0	16,44	221,00
10/09/2012		35	290	0	17,61	220,33
14/09/2012		50	102	6,35	15,13	149,94



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen die ingesteld zijn om de actuele kwaliteit te beoordelen.