

Zwemwaterprofiel Korte Heide Kasterlee

Naam zwemwater: Korte Heide
 Datum eerste opmaak profiel: 12/10/2009
 Opmaker profiel: Joachim Pelicaen
 Aantal meetpunten (1->4): 1
 Datum veldbezoek: 7/10/2009

1 Algemene informatie

1.1 Identificatie meetpunt en zwemwater

	Beschrijving
Type zwemwater	Vijver
Naam zwemwater	Korte Heide
Korte naam zwemwater	KAS Korte Heide
Identificatienummer meetpunt (ID)	303830
Coördinaten meetpunt	187100 - 210150 (X/Y: Lambert 72) 51,20012654° - 4,89954863° (ETRS89)
Beschrijving meetpunt	Het meetpunt is gelegen in het midden van het eerste strand ter hoogte van de cafetaria.

1.2 Informatie over bevoegde overheid, uitbater en updates.

	Beschrijving
Contactinformatie bevoegde overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Gegevens uitbater	Korte Heide Olensesteenweg 40 - 2460 Kasterlee 014 55 32 94
Meest recente beoordeling (+ jaar)	De beoordeling van de resultaten van 2013 tot en met 2016 geeft de klasse "Uitstekend".
Laatste update profiel	13/01/2017, aanpassen lay-out profiel.
Volgende update profiel	Nooit.
Reden update profiel	Enkel indien de beoordeling verandert in "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" of indien ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden.

1.3 Locatie van het zwemwater

	Beschrijving
Land	België
Gewest	Vlaanderen
Provincie	Antwerpen
Gemeente	Kasterlee
Naam van de rivier, vijver, overgangs- of kust zone	Korte Heide
Kaart locatie (aanduiden meetpunt)	Zie bijlage 1 voor aanduiding meetpunt en zwemzone en bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur.

1.4 Beschrijving van het strand en andere relevante info over het zwemwater

	Beschrijving
Type strand	Zand
Frequentie reiniging strand	Het strand wordt dagelijks gereinigd en indien nodig wordt extra zand toegevoegd.
Structuur van de oever	Gemodificeerd
Lengte van het strand	Het strand bestaat uit 2 delen die worden gescheiden door een ligweide met een lengte van 45m. Het oostelijk gedeelte van het strand heeft een lengte van 70m en het westelijk gedeelte een lengte van 100m.
Afbakening zwemzone	Op de zijarm van de vijver na, is de hele vijver zwemzone. De totale oppervlakte van de zwemzone bedraagt ongeveer 11772m ² .
Foto zwemwater	Zie bijlage 2.
Infrastructuur: aangeven wat aanwezig is	Er is een apart sanitair gebouw aan het strand met 1 vrouwen en 1 mannentoilet en een buitendouche. Verder is er nog sanitair op de camping. Reiniging gebeurt dagelijks en ze zijn net zoals de rest van de camping aangesloten op de riolering. Er zijn 5 vuilbakken aanwezig aan het strand die ook dagelijks leeggemaakt worden. Op het westelijke strand zijn speeltoestellen aanwezig. Deze staan niet in het water.
Huisdieren toegelaten?	Er is een verbod op huisdieren op het strand en in het water.
Feces op strand tijdens bezoek?	Ja
Welke feces + hoeveel?	Kleine hoeveelheid vogelfeces op het westelijke gedeelte van het strand. Het veldbezoek was echter buiten het zwemseizoen.
Aanwezigheid vogels?	Ja, tijdens het veldbezoek waren er ongeveer 80 eenden aanwezig. In 2009 en een aantal jaren voorheen waren er ook ganzen aanwezig geweest.
Aanlegsteiger / ankerplaats	Nee
Nevenactiviteiten (oa waterrecreatie, vissen,...)	Geen andere georganiseerde vormen van waterrecreatie.
Periode van toezicht	In juli en augustus is er elke dag een redder aanwezig.
Gemiddeld bezoekersaantal (/ dag)	Ongeveer 15 per dag.
Maximaal bezoekersaantal (/ dag)	Maximaal 50 per dag.
Korte geschiedenis zwemwater	Vroeger was er een ven waar in de jaren 1970 bij de oprichting van de camping een zwemvijver van is gemaakt.
Algemeen uitzicht van de omgeving	De omgeving van de zwemvijver is verzorgd en onderhouden.
Ligging (korte beschrijving van de omgeving)	De vijver is gelegen in het midden van de camping en is verder omgeven door bossen.
Andere gegevens bekomen bij veldbezoek	Tijdens het veldbezoek is het peil van de vijver merkbaar lager dan het normale peil. Er was een sterke bloei van waterpest aanwezig die ongeveer 3/4 van het oppervlakte van de vijver bedraagt.
Andere relevante informatie of andere relevante kaarten / figuren	Geen andere relevante informatie.

2 Beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische karakteristieken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het stroomgebied van het beschouwde zwemwater, die een mogelijke bron van verontreiniging zouden kunnen zijn, die relevant zijn voor de doelen vermeld in de richtlijn en het decreet integraal waterbeheer.

2.1 Beïnvloedingsgebied van het zwemwater

	Beschrijving
Beïnvloedingsgebied	De vijver heeft geen verbindingen met andere waterlichamen en wordt dus enkel gevoed met grond- en hemelwater. Hierdoor kan het beïnvloedingsgebied beperkt worden tot de onmiddellijke omgeving.
Kaart beïnvloedingsgebied	Zie bijlage 3.
Landgebruik in het beïnvloedingsgebied (CORINE landcover)	Sport- en recreatiegebieden, loofbossen, naaldbossen, weiland, landbouwareaal met complexe perceling, landbouwareaal met aanwezigheid natuurlijke vegetatie, overgangsbos en discontinue bebouwing.

2.2 Naam en code stroomgebied, stroomgebiedsdistrict, bekken

	Beschrijving
ID stroomgebied	BESchelde VL
Naam stroomgebied	Schelde
ID stroomgebiedsdistrict	BESchelde VL
Naam stroomgebiedsdistrict	Stroomgebiedsdistrict Schelde
Naam hydrografisch bekken	Nete
Oppervlakte hydrografisch bekken	Het Netebekken heeft een oppervlakte van 1673 km ² .
Kaart hydrografisch bekken	Zie bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur en bijlage 5 voor kaart Netebekken.
ID waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam.
Naam waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam.
NationalWaterUnitID	99500013
NationalWaterUnitName	KORTE HEIDE

2.3 Algemene beschrijving Fysisch-chemische waterkwaliteit

	Beschrijving
Gemiddelde watertemperatuur	19,19°C
Max watertemperatuur + datum	25,5°C (09/07/2013)
Min watertemperatuur + datum	12,3°C (18/04/2016)
Gemiddelde pH - waarde	7,87
Max pH-waarde + datum	9,5 (14/05/2013)
Min pH-waarde + datum	6,9 (14/07/2014)
Gemiddelde Secchi-diepte	55,61cm
Max Secchi-diepte + datum	90cm (4 bepalingen)
Min Secchi-diepte + datum	30cm (5 bepalingen)
Saliniteit	Zoet water (<0,5‰)
Totaal Stikstofgehalte	Zie bijlage 6. De vijver lijkt meestal in een oligotrofe tot mesotrofe toestand te zijn.
Totaal Fosforgehalte	Zie bijlage 6.
Trofische toestand (Wetzel, 2001)	Mesotroof (0,6-1,1 mg TN/l, 0,02-0,1 mg TP/l)
Gemiddeld Zuurstof (%)	98,23%
Max zuurstof (%) + datum	125% (09/07/2013)
Min zuurstof (%) + datum	73% (06/07/2015)

Chlorofyl a (mg/L)	Geen bepalingen.
Microcystinegehalte (MC)	Geen bepalingen.
Specifieke verontreinigende stoffen	Geen bepalingen.
Andere opmerkingen over de waterkwaliteit	Waterpeil heel laag tijdens het veldbezoek. Geur en kleur normaal, doorzicht goed.

2.4 Geografische en hydrologische karakteristieken zwemwater

vijvers (meren)	Beschrijving
Type vijver	Ander
Vorm + uitleg	De vijver heeft een onregelmatige vorm met verschillend inhammen en 1 zijarm waarin niet gezwommen mag worden.
Leeftijd / oorsprong vijver	Oorspronkelijk was er een ven dat bij de opening van de camping in de jaren 1970 werd heraangelegd als zwemvijver.
Lengte (eenheid aangeven)	Ongeveer 220m.
Breedte (eenheid aangeven)	Gemiddeld ongeveer 62m.
Oppervlakte (eenheid aangeven)	De oppervlakte bedraagt ongeveer 13739 m ² .
Gemiddelde diepte (m)	De gemiddelde diepte bedraagt ongeveer 1m.
Maximale diepte (m)	De maximale diepte bedraagt 1,55m en is ter hoogte van de ligweide.
Verandering in waterniveau (+ eventuele redenen)	Enkel schommelingen in functie van het grondwaterpeil.
Homogeniteit	Geen gegevens.
Substraat bodem vijver	Zand.
Stroming	Geen stroming.
Windinvloed	Geen windinvloed.
Peilbeheer (gemalen, inlaat, uitlaat, kwel, sluizen, uitleg over overstorten,...)	Geen verbindingen of aflopen aanwezig.
Wordt gevoed door? (rivier, grondwater, neerslag,....)	Grond- en hemelwater.
Verblijftijd water	Geen gegevens.
Lozingspunten / overstorten riolering	Geen aanwezig.
Rioleringsplannen	Zie bijlage 7.
Eventueel andere kaarten	Zie bijlage 8: Hydromorfologie omgeving.
Andere hydrologische kenmerken	Maand met meeste neerslag: november. Maand met minste neerslag: februari.

2.5 Gegevens over relevante waterlichamen

Hoeveel zijn er? 0

2.6 Biologische elementen

Zijn er gegevens beschikbaar? Nee

3 Interpretatie van historische data

	Beschrijving
Zwemverboden	Geen recente zwemverboden.
Geregistreerde klachten	Geen geregistreerde klachten.
Overschrijdingen bacteriële normen:	Geen overschrijdingen de afgelopen 4 jaar.
Kortstondige verontreinigingen	Niet van toepassing.
Zijn er de voorbije jaren andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit geweest?	Geen andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit.
Wanneer treden er problemen op?	De hoogste correlaties zijn ook altijd met neerslag dus afspoeling van bijvoorbeeld vogelfeces wordt als mogelijke bron besproken.
Volledig gegevens, tabellen, diagrammen	Zie bijlage 9

4 Beschrijving en beoordeling van de oorzaken van verontreiniging die het zwemwater kunnen aantasten en schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers. Indien er een risico op kortstondige verontreiniging bestaat worden hierover extra inlichtingen gegeven.

Hoeveel bronnen/routes zijn er?	1
bron 1	Beschrijving
Afspoeling	Afspoeling van bijvoorbeeld vogelfeces kan een negatief effect hebben op de zwemwaterkwaliteit
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Tijdens het veldbezoek waren er enkel een 80 tal eenden aanwezig, maar volgens de uitbater zijn er de afgelopen jaren ook al een aantal keer ganzen aanwezig geweest. De aanwezigheid hiervan moet vermeden worden omdat bij neerslag hun feces in de vijver kan spoelen en tot overschrijdingen kan leiden.
Genomen maatregelen	Er is een verbod op het voeren van watervogels. In 2009 waren op een bepaald moment ook ganzen aanwezig. Deze werden verjaagd.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Watervogels zoveel als mogelijk vermijden in de omgeving van het zwemwater. Het verjagen van ganzen en het voederverbod zijn waarschijnlijk voldoende als maatregelen.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	VMM + uitbater, contactgegevens zie 1.2.

5 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën.

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met cyanobacteriën?	Nee
Mogelijke risicofactoren	Ondiep, stilstaand water met soms hoge watertemperaturen. De nutriëntgehalten zijn echte voldoende laag om waarschijnlijk als beperkende factor te werken.
Verdere gegevens in? (nr bijlage)	Geen verdere gegevens.
Risico op proliferatie?	Nee
Zijn er al kortstondige verontreinigingen geweest?	Nee

6 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van macroalgen of fytoplankton

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met macroalgen en/of fytoplankton?	Nee
Risico op proliferatie?	Nee
Kortstondige verontreiniging?	Nee

7 Samenvatting en besluit

Beschrijving	
Naam en ID -nummer meetpunt	303830 Korte Heide
Korte beschrijving zwemwater en strand	De Korte Heide te Kasterlee is van oorsprong een ven dat werd heraangelegd tot een zwemvijver. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 13700 m ² waarvan in ongeveer 11800 m ² mag gezwommen worden. Er zijn 2 zandstranden die worden gescheiden van mekaar door een ligweide. De totale oeverlengte hiervan bedraagt ongeveer 220m. De zwemzone heeft een maximale diepte van 1,55m en een gemiddelde diepte van ongeveer 1m. Het meetpunt is gelegen in het oostelijke gedeelte van de vijver in de zone die voorbehouden is voor kleinere kinderen. Het meetpunt is voldoende representatief voor de hele vijver.
Verantwoordelijke overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Uitbater	Korte Heide Olensesteenweg 40 - 2460 Kasterlee 014 55 32 94
Meest recente beoordeling	Uitstekende kwaliteit
Recente zwemverboden	Geen recente zwemverboden
Mogelijke bronnen verontreiniging	Afspoeling van bijvoorbeeld vogelfeces.
Kans op kortstondige verontreiniging	Geen kortstondige verontreinigingen de afgelopen 4 jaar.
Mogelijke andere gezondheidsrisico's	Geen andere gezondheidsrisico's.
Bijzonderheden	Geen
Meer informatie	Zie www.kwaliteitzwemwater.be



8 Bijlagen


Bijlage 1: Locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone




Bijlage 2: Foto zwemwater




Bijlage 3: Landgebruik in het beïnvloedingsgebied.



Bijlage 4: Locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur




Bijlage 5: Kaart bekken



Bijlage 6: Nutriënten

VMM nr.	Datum	NO ₂ - (mgN/L)	NO ₃ - (mgN/L)	KjN (mgN/L)	PO ₄ (mgP/	P t (mgP/L)
303830	27/04/2009	<0,01	<0,11	0,77	<0,03	<0,05
303830	26/05/2009	<0,01	<0,25	<1	<0,03	<0,05
303830	23/06/2009	<0,01	<0,11	<1	<0,03	<0,05
303830	20/07/2009	<0,01	<0,11	2,1	<0,03	<0,05
303830	18/08/2009	<0,01	<0,11	<1	<0,03	<0,05
303830	20/04/2010	<0,006	<0,11	<1	<0,1	<0,05
303830	25/05/2010	<0,006	<0,11	<1	<0,03	<0,05
303830	22/06/2010	<0,006	<0,11	<1	<0,03	<0,05
303830	20/07/2010	<0,006	<0,11	<1	<0,03	<0,05
303830	31/08/2010	<0,006	<0,11	<1	<0,03	<0,05
303830	18/04/2011	<0,004	<0,06	<0,75	<0,012	
303830	23/05/2011	<0,004	<0,06	<1,5	<0,012	<0,1
303830	20/06/2011	<0,004	<0,06	<1,5	<0,012	<0,1
303830	18/07/2011	<0,004	<0,1	<1,5	<0,012	0,11
303830	29/08/2011	<0,004	<0,06	<0,75	<0,012	<0,1



Kasterlee-Korte Heide

Provincie: Antwerpen
 Gemeente: Kasterlee
 Uitbater: Korte Heide
 Coördinaten: 51.20012654° - 4.89954863° (ETRS89)

Legende

- ▲ Meetplaats VMM
- Regennivaaufvoer Lijnen
- Demarcatielijn Pomptstations
- Waterlopen
- Waterlopen grachten
- Ruimte in verdroogde gebieden
- Overstroom
- Zoetwaterpunten overstroom
- Regeneratiefunctiepunten
- Overstroompunten
- Pomptstationspunten
- Overstroom

0 110 220 440 660 880 Meters

Bijlage 9: Overzicht historische data

Kwaliteitsnormen

	Uitstekend	Goed	Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken	200*	400*	330**
<i>Escherichia coli</i>	500*	1000*	900**

Beoordeling Single Sample


Parameter	Blauw gezichtje	Grijs gezichtje	Rood gezichtje
Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100ml)	<= 400	<=700	>700
Escherichia coli (E.C.) (kve/100ml)	<= 1000	<= 2000	>2000

Meteogegevens:

Op www.waterinfo.be kunnen gegevens over neerslag, temperatuur en instralingsflux geraadpleegd worden. Het kortstbijzijnde meetstation is Herentals (10 km zuidwestelijk).

Gegevens 2016:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
18/04/2016		10	20	20,37	9,01	-133,57
03/05/2016		10	10	0,03	9,54	-121,69
09/05/2016		10	10	0	19,30	-76,96
17/05/2016		10	160	1,24	9,44	-124,52
23/05/2016		20	70	6,2	16,18	-120,74
30/05/2016		10	20	2,96	17,49	-112,84
06/06/2016		80	230	36,5	16,67	-113,24
13/06/2016		320	310	40,69	17,28	-114,21
20/06/2016		20	100	4,12	14,96	-124,25
27/06/2016		10	150	19,9	16,68	-134,22
04/07/2016		10	70	23,53	15,83	-115,17
12/07/2016		10	70	0	20,64	-90,12
19/07/2016		30	10	0	20,82	-76,34
25/07/2016		10	20	6,66	21,77	-112,41
01/08/2016		20	20	0,3	18,35	-124,04
08/08/2016		30	50	0	17,43	-112,50
16/08/2016		30	30	0	18,26	-72,99
22/08/2016		40	110	6,22	17,81	-101,02
29/08/2016		20	10	0	23,24	-33,77
05/09/2016		70	90	8,36	17,62	-78,46
12/09/2016		230	10	0,34	18,59	-100,48



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen. Er is een correlatie van 0,77 tussen neerslag en E. coli.

Gegevens 2015:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
20/04/2015		10	10			311,43
05/05/2015		30	40	8,97	13,67	209,54
11/05/2015		10	20	0,68	14,91	364,03
18/05/2015		10	10	1,58	11,60	306,84
26/05/2015		20	10	2,88	14,12	326,51
01/06/2015		10	70	10,27		205,34
08/06/2015		20	20	7,03	18,16	510,08
15/06/2015		130	60	0,89	19,72	399,57
22/06/2015		60	90	5,89	14,44	223,10
29/06/2015		30	30	0,05	19,83	382,45
06/07/2015		20	20	0,48	25,61	377,75
13/07/2015		60	30	0,4	18,58	283,96
20/07/2015		20	100	5,11	20,60	341,96
27/07/2015		30	110	19,06	16,45	170,90
03/08/2015		70	90	0	17,44	404,41
10/08/2015		80	170	0,03	20,95	265,49
17/08/2015		50	40	19,19	18,14	162,60
24/08/2015		240	250	13,13	21,16	309,84
31/08/2015		100	30	0	19,38	316,14
07/09/2015		400	20	13,4	12,91	74,09



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2014:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
22/04/2014		10	120	8,82	12,75	207,49
05/05/2014		30	40	0	10,08	189,03
13/05/2014		20	20	19,49	10,60	52,71
20/05/2014		10	100	0	16,89	448,01
27/05/2014		60	600	1,94	15,81	259,90
02/06/2014		10	20	0	14,09	321,08
10/06/2014		50	140	17,31	21,90	355,11
16/06/2014		30	40	0	17,08	339,11
23/06/2014		10	30	0	16,04	288,46
30/06/2014		10	50	8,99	15,88	199,41
07/07/2014		80	40	15,35	19,94	189,88
14/07/2014		110	70	13,77	17,16	120,58
22/07/2014		10	20	20,18	22,92	253,02
28/07/2014		50	10	0	20,64	314,22
04/08/2014		210	120	9,52	20,85	320,49
11/08/2014		40	40	15,27	18,60	139,57
18/08/2014		200	210	16,27	14,59	124,69
25/08/2014		10	90	8,2	13,16	191,10
01/09/2014		40	60	9,04	16,16	156,10
09/09/2014		120	220	0	17,11	108,59



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen die ingesteld zijn om de actuele kwaliteit te beoordelen.

Gegevens 2013:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
15/04/2013		10	20	13,26	12,09	196,52
03/05/2013		10	10	0,55		
07/05/2013		10	40	0	12,60	201,14
14/05/2013		10	10	12,73	10,36	121,82
21/05/2013		10	50	0,56	11,41	203,67
27/05/2013		10	40	9,07	8,28	244,79
03/06/2013		10	10	1,7	11,06	221,61
10/06/2013		10	10	0	17,72	459,98
17/06/2013		140	80	0,38	15,36	305,17
24/06/2013		70	170	3,9	16,13	172,89
02/07/2013		20	40	4,37	15,86	245,93
09/07/2013		10	30	0	21,52	463,04
15/07/2013		40	30	0	17,61	319,68
22/07/2013		50	30	0	21,74	331,12
29/07/2013		10	90	41,28	21,59	236,62
06/08/2013		10	220	0,1	21,67	366,90
13/08/2013		70	140	2,74	16,39	208,40
19/08/2013		60	110	2,93	20,00	248,33
26/08/2013		10	30	6,13	18,14	140,56
02/09/2013		50	140	0	16,31	186,14
09/09/2013		20	230	4,1	17,97	130,45



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen die ingesteld zijn om de actuele kwaliteit te beoordelen.