

Zwemwaterprofiel Damse Vaart Brugge

Naam zwemwater: Damse Vaart - Brugge
Datum eerste opmaak profiel: 5/11/2020
Opmaker profiel: Joachim Pelicaen
Aantal meetpunten (1->4) 1
Datum veldbezoek: 5/05/2018

1 Algemene informatie

1.1 Identificatie meetpunt en zwemwater

	Beschrijving
Type zwemwater	Vijver
Naam zwemwater	Damse Vaart
Korte naam zwemwater	BRU_Damse_Vaart
Identificatienummer meetpunt (ID)	BEVL_VMM_4900
Coördinaten meetpunt	3,2454 - 51,2274 (X - Y ETRS89)
Beschrijving meetpunt	Het meetpunt is gelegen aan de steiger

1.2 Informatie over bevoegde overheid, uitbater en updates.

	Beschrijving
Contactinformatie bevoegde overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Gegevens uitbater	Langerei Zwemmers Blekerstraat 2 8000 Brugge Koninklijke zwemclub de Brugse ijsberenkring Zwanestuk 5 8000 Brugge
Meest recente beoordeling (+ jaar)	De beoordeling van de resultaten van 2017 tot en met 2020 geeft de klasse 'uitstekend'.
Laatste update profiel	5/11/2020
Volgende update profiel	Nooit
Reden update profiel	Een zwemwaterprofiel van een locatie die tot de klasse uitstekend behoort moet enkel een updat krijgen indien de kwaliteit veranderd of indien er ingrijpende wijzigingen plaatsvinden.

1.3 Locatie van het zwemwater

	Beschrijving
Land	België
Gewest	Vlaanderen
Provincie	West-Vlaanderen
Gemeente	Brugge
Naam van de rivier, vijver, overgangs- of kust zone	Damse Vaart
Kaart locatie (aanduiden meetpunt)	Zie bijlage 1 voor locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone en bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur.

1.4 Beschrijving van het strand en andere relevante info over het zwemwater

	Beschrijving
Type strand	Ander
Frequentie reiniging strand	Niet van toepassing.
Structuur van de oever	Gemodificeerd
Lengte van het strand	Geen strand aanwezig, het water wordt betreden via een steiger.
Afbakening zwemzone	De zwemzone is gelegen tussen het ponton van de Lamme Goedzak en de Gemeneweidestraat, waar de zone kan betreden worden.
Foto zwemwater	Zie bijlage 2
Infrastructuur: aangeven wat aanwezig is	Er zijn kleedkamers, douches, toiletten en ehbo in het lokaal van vzw amateursporten. Er is ook zuurstof voorzien en de redder heeft een 'rescue tube'.
Huisdieren toegelaten?	Huisdieren zijn toegelaten langs de vaart.
Feces op strand tijdens bezoek?	Nee
Aanwezigheid vogels?	Nee
Aanlegsteiger / ankerplaats	Ja
Nevenactiviteiten (oa waterrecreatie, vissen,...)	Vissen en overdag vaart er een boot.
Periode van toezicht	Leden van één van de erkende zwemclubs kunnen van 18 mei tot 15 oktober drie keer per week zwemmen: op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 18.30 tot 21.00 uur (vanaf september tot 20.00 uur).
Gemiddeld bezoekersaantal (/ dag)	Ongeveer 30.
Maximaal bezoekersaantal (/ dag)	Ongeveer 50.
Korte geschiedenis zwemwater (indien relevant)	De Damse Vaart is het kanaal dat Brugge verbindt met Nederland. Sinds een aantal jaar mag er op bepaalde momenten gezwommen worden.
Algemeen uitzicht van de omgeving	
Ligging (korte beschrijving van de omgeving)	
Andere gegevens bekomen bij veldbezoek	
Andere relevante informatie of andere relevante kaarten / figuren	Geen andere relevante informatie.

2 Beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische karakteristieken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het stroomgebied van het beschouwde zwemwater, die een mogelijke bron van verontreiniging zouden kunnen zijn, die relevant zijn voor de doelen vermeld in de richtlijn en het decreet integraal waterbeheer.

2.1 Beïnvloedingsgebied van het zwemwater

	Beschrijving
Beïnvloedingsgebied	Omdat het water op peil wordt gehouden door water in te laten van de Ringvaart en het Leopoldkanaal dient het beïnvloedingsgebied uitgebreid te worden met deze waterlopen.
Kaart beïnvloedingsgebied	Zie bijlage 3.
Landgebruik in het beïnvloedingsgebied (CORINE landcover)	discontinue en continue bebouwing en landbouwgebied.

2.2 Naam en code stroomgebied, stroomgebiedsdistrict, bekken

	Beschrijving
ID stroomgebied	BESchelde_VL
Naam stroomgebied	Schelde
ID stroomgebiedsdistrict	BESchelde_VL
Naam stroomgebiedsdistrict	Stroomgebiedsdistrict Schelde
Naam hydrografisch bekken	Brugse Polders
Oppervlakte hydrografisch bekken	Het bekken van de Brugse Polders heeft een oppervlakte van 1046 km ² .
Kaart hydrografisch bekken	Zie bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur en bijlage 5 voor kaart bekken van de Brugse Polders.
ID waterlichaam (KRW)	nvt
Naam waterlichaam (KRW)	nvt
NationalWaterUnitID	10
NationalWaterUnitName	kanaal van Brugge naar Sluis

2.3 Algemene beschrijving Fysisch-chemische waterkwaliteit

	Beschrijving
Gemiddelde watertemperatuur	20,06°C
Max watertemperatuur + datum	25,9°C (11/08/2020)
Min watertemperatuur + datum	11,5°C (19/04/2017)
Gemiddelde pH - waarde	8,06
Max pH-waarde + datum	8,36 (03/08/2020)
Min pH-waarde + datum	7,78 (04/06/2018)
Gemiddelde Secchi-diepte	105,14cm
Max Secchi-diepte + datum	220cm (18/06/2019)
Min Secchi-diepte + datum	30cm (24/06/2019)
Saliniteit	Zoet water (<0,5‰)
Totaal Stikstofgehalte	geen gegevens
Totaal Fosforgehalte	geen gegevens
Trofische toestand (Wetzel, 2001)	Eutroof (>1,1 mg TN/l, >0,1mg TP/l)
Gemiddeld Zuurstof (%)	81,73%
Max zuurstof (%) + datum	134,9% (03/06/2020)
Min zuurstof (%) + datum	50,6% (02/09/2019)
Chlorofyl a (mg/L)	geen gegevens
Microcystinegehalte (MC)	geen gegevens
Specifieke verontreinigende stoffen	geen gegevens
Andere opmerkingen over de waterkwaliteit	geen gegevens

2.4 Geografische en hydrologische karakteristieken zwemwater

vijvers (meren)	Beschrijving
Type vijver	Kunstmatig
Vorm + uitleg	Het gaat om een kanaal.
Leeftijd / oorsprong vijver	Het kanaal is uitgegraven in de tijd van Napoleon (start 1810)
Lengte (eenheid aangeven)	De zwemzone heeft een lengte van 900m tussen het ponton van de lamme goedgezak en de gemeneweidestraat.
Breedte (eenheid aangeven)	ongeveer 30m
Oppervlakte (eenheid aangeven)	ongeveer 27000m ² .
Gemiddelde diepte (m)	De gemiddelde diepte is 2m.
Maximale diepte (m)	De maximale diepte is 2,5m.

Verandering in waterniveau (+ eventuele redenen)	Het waterpeil wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg.
Homogeniteit	Geen gegevens.
Substraat bodem vijver	Geen gegevens.
Stroming	Geen stroming
Windinvloed	Beperkte windinvloed
Peilbeheer (gemalen, inlaat, uitlaat, kwel, sluizen, uitleg over overstorten,...)	De vaart wordt op peil gehouden door water in te laten van uit de Ringvaart te Brugge en van uit het Leopoldkanaal te Oostkerke.
Wordt gevoed door? (rivier, grondwater, neerslag,...)	Zie peilbeheer.
Verblijftijd water	Geen gegevens
Lozingspunten / overstorten riolering	Er is een overstort aanwezig in de zwemzone.
Rioleringsplannen	Zie bijlage 7
Eventueel andere kaarten	Zie bijlage 8: hydromorfologie omgeving.
Andere hydrologische kenmerken	Maand met meeste neerslag: november Maand met minste neerslag: februari

2.5 Gegevens over relevante waterlichamen

Hoeveel zijn er?

2

Waterlichaam 1	Beschrijving
ID waterlichaam (KRW)	VL08_164
Naam waterlichaam (KRW)	Kanaal Gent Oostende III
NationalWaterUnitID	niet van toepassing.
NationalWaterUnitName	niet van toepassing.
Typologische beschrijving	grote rivier - kunstmatig
Ecologische en chemische gegevens	Zie https://www.volvanwater.be/geoloket/overzicht-oppervlaktewaterlichamen
Waterlichaam 2	Beschrijving
ID waterlichaam (KRW)	VL08_173
Naam waterlichaam (KRW)	Leopoldkanaal II
NationalWaterUnitID	niet van toepassing.
NationalWaterUnitName	niet van toepassing.
Typologische beschrijving	grote rivier - kunstmatig
Ecologische en chemische gegevens	Zie https://www.volvanwater.be/geoloket/overzicht-oppervlaktewaterlichamen

2.6 Biologische elementen

Zijn er gegevens beschikbaar?

Nee

3 Interpretatie van historische data

	Beschrijving
Zwemverboden	Van 27/08/2020 tot en met 11/09/2020 was er een zwemverbod wegens de aanwezigheid van cyanobacteriën.
Geregistreerde klachten	Enkel klachten over overmatige plantengroei in augustus.
Overschrijdingen bacteriële normen:	Op 02/05/2018 was er een overschrijding van de norm voor aanvaardbare kwaliteit voor de parameter E. coli.
Kortstondige verontreinigingen	De verontreiniging was kortstondig.
Zijn er de voorbije jaren andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit geweest?	Geen andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit.
Wanneer treden er problemen op?	De overschrijding trad op na hevige neerslag. De meest waarschijnlijke bron was overstortwerking. Andere mogelijke bronnen zijn de verbinding met andere waterlopen en de aanwezigheid van watervogels.
Volledig gegevens, tabellen, diagrammen	Zie bijlage 9.

4 Beschrijving en beoordeling van de oorzaken van verontreiniging die het zwemwater kunnen aantasten en schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers. Indien er een risico op kortstondige verontreiniging bestaat worden hierover extra inlichtingen gegeven.

Hoeveel bronnen/routes zijn er?

3

bron 1	Beschrijving
Riooloverstort	Na hevige neerslag kan een overstort ongezuiverd rioleringswater lozen.
Kans op kortstondige verontreiniging	Ja
Kortstondige verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Er was 1 kortstondige verontreiniging op 02/05/2018 die maximaal 72h duurde.
Maatregelen genomen gedurende kortstondige verontreiniging	Zwemmen ontraden en het nemen van een controlestaal om te bevestigen dat de verontreiniging kortstondig was.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	VMM en AZG, contactgegevens zie 1.2.
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Er werd de afgelopen 4 jaar maar 1 overschrijding vastgesteld, maar omdat deze na hevige neerslag was is overstortwerking de meest waarschijnlijke oorzaak.
Genomen maatregelen	Zwemmen ontraden en het nemen van een controlestaal om te bevestigen dat de verontreiniging kortstondig was.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Het lijkt erop dat het aanwezige overstort slechts een beperkte invloed heeft op de zwemwaterkwaliteit. Er werd nog maar 1x een verontreiniging vastgesteld. Extra maatregelen lijken voorlopig niet nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Niet van toepassing.

bron 2	Beschrijving
Verbindingen met andere waterlichamen	Het waterniveau wordt op peil gehouden door water in te laten uit 2 andere kanalen.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Het lijkt niet dat dit een invloed heeft op de zwemwaterkwaliteit.
Genomen maatregelen	Geen maatregelen nodig.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen maatregelen nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen maatregelen nodig.
bron 3	Beschrijving
Vogels	Uitwerpselen van watervogels kunnen een negatieve invloed hebben op de zwemwaterkwaliteit.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	De overschrijding werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door de aanwezigheid van watervogels.
Genomen maatregelen	Geen maatregelen nodig.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen maatregelen nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen maatregelen nodig.

5 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën.

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met cyanobacteriën?	Ja
Wanneer traden de problemen op en in welke omstandigheden?	Van 27/08/2020 tot en met 11/09/2020 was er een zwemverbod wegens de aanwezigheid van cyanobacteriën. Dit was ongeveer 1 week na het einde van een hittegolf.
Mogelijke risicofactoren	Stilstaand eutroof water
Verdere gegevens in? (nr bijlage)	niet van toepassing.
Risico op proliferatie?	Ja
Zijn er al kortstondige verontreinigingen geweest?	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard van de oorzaken, frequentie en duur verontreiniging	Van 27/08/2020 tot en met 11/09/2020 was er een zwemverbod wegens de aanwezigheid van cyanobacteriën.
Genomen maatregelen	Er werd onmiddellijk na de vaststelling een zwemverbod ingesteld tot de bloei verdwenen was en het microcystine gehalte onder de norm was.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Doordat het over een kanaal gaat met ook andere functies zijn maatregelen moeilijk te nemen.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Niet van toepassing.


6 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van macroalgen of fytoplankton

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met macroalgen en/of fytoplankton?	Nee
Risico op proliferatie?	Nee
Kortstondige verontreiniging?	Nee

7 Samenvatting en besluit

	Beschrijving
Naam en ID -nummer meetpunt	BEVL_VMM_4900 Damse Vaart Brugge
Korte beschrijving zwemwater en strand	De Damse Vaart is een zwemzone gelegen in een kanaal waar enkel mag gezwommen worden door leden van erkende zwemclubs op vastgelegde momenten.
Verantwoordelijke overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Uitbater	Langerei Zwemmers Blekerstraat 2 8000 Brugge Koninklijke zwemclub de Brugse ijsberenkring Zwanestuk 5 8000 Brugge
Meest recente beoordeling	Uitstekend
Recente zwemverboden	Van 27/08/2020 tot en met 11/09/2020 was er een zwemverbod wegens de aanwezigheid van cyanobacteriën.
Mogelijke bronnen verontreiniging	Overstortwerking, verbinding met andere waterlichamen en aanwezigheid van watervogels.
Kans op kortstondige verontreiniging	De afgelopen 4 jaar was er 1 kortstondige verontreiniging na hevige neerslag.
Mogelijke andere gezondheidsrisico's	Risico op cyanobacteriënbloei.
Bijzonderheden	Geen
Meer informatie	Zie www.kwaliteitzwemwater.be


Damse Vaart - Brugge



8 Bijlagen

Bijlage 1: Locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone


Damse Vaart - Brugge




Bijlage 2: Foto zwemwater




Bijlage 3: Landgebruik in het beïnvloedingsgebied.



Bijlage 4: Locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur




Bijlage 5: Kaart bekken Brugse Polders




Bijlage 6: Nutriënten

Bijlage 7: Rioleringskaart omgeving.



Bijlage 8: Hydromorfologie omgeving



Bijlage 9: Overzicht historische data

Kwaliteitsnormen

	Uitstekend	Goed	Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken	200*	400*	330**
<i>Escherichia coli</i>	500*	1000*	900**

Beoordeling Single Sample


Parameter	Blauw gezichtje	Grijs gezichtje	Rood gezichtje
Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100ml)	<= 400	<=700	>700
<i>Escherichia coli</i> (E.C.) (kve/100ml)	<= 1000	<= 2000	>2000

Meteogegevens:

Op www.waterinfo.be kunnen gegevens over neerslag, temperatuur en instralingsflux geraadpleegd worden. Voor neerslag worden de gegevens van Dudzele gebruikt, voor luchttemperatuur deze van Zarren en voor instralingsflux deze van Waregem.

Gegevens 2020:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
21/04/2020		3	9	12,48	11,46	242,14
05/05/2020		5	27	1,72	11,07	249,19
19/05/2020		2	16	0	12,48	384,08
03/06/2020		1	11	0	18,31	451,83
16/06/2020		2	140	0	18,87	427,25
22/06/2020		2	24	0,44	16,96	317,96
30/06/2020		12	61	0	17,27	305,64
06/07/2020		11	95	5,4	17,12	235,08
14/07/2020		46	20	0,49	15,78	468,62
20/07/2020		23	400	0,09	18,25	318,92
28/07/2020		12	43	24,79	18,45	226,41
03/08/2020		14	50	0	21,49	398,48
11/08/2020		8	36	0	27,25	385,23
17/08/2020		159	146	3,35	20,55	208,31
25/08/2020		104	52	2,03	17,45	189,38
31/08/2020		120	86	30,44	15,35	133,17
08/09/2020		15	30	0,18	14,64	188,37



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2019:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
24/04/2019		31	2	0	15,43	360,25
07/05/2019		6	35	5,22	7,26	209,10
13/05/2019		3	5	0,42	10,43	330,59
21/05/2019		6	10	7,64	12,32	147,56
27/05/2019		3	4	0,41	14,87	338,47
04/06/2019		3	3	0	19,14	378,90
11/06/2019		14	35	8,79	14,09	255,17
18/06/2019		25	81	6,87	17,11	424,60
24/06/2019		1	16	0	17,42	474,07
02/07/2019		11	20	0	21,07	442,97
08/07/2019		2	7	0,92	18,15	372,42
16/07/2019		20	39	2,11	16,67	198,88
22/07/2019		131	298	11,11	19,37	324,49
30/07/2019		14	55	18,22	18,66	165,57
05/08/2019		25	39	0,06	19,13	278,28
13/08/2019		21	27	14,25	17,63	172,77
19/08/2019		21	32	8,65	17,41	139,72
27/08/2019		3	35	0	22,48	382,83
02/09/2019		14	58	0,2	17,29	261,12
10/09/2019		67	15	4,82	12,53	164,19



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2018:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
17/04/2018		1	3	12,44	9,77	-148,10
02/05/2018		12	52.000	43,42	6,82	106,58
05/05/2018	Controle	16	41	0,79	10,21	331,32
07/05/2018		3	7	0	14,37	435,98
12/05/2018	Vervang	5	14	0	13,55	345,65
15/05/2018		9	17	4,32	12,96	158,60
22/05/2018		1	2	3,93	13,58	295,11
29/05/2018		7	35	0,61	15,54	441,44
04/06/2018		9	24	1,13	17,01	216,01
12/06/2018		162	32	0	17,31	304,67
18/06/2018		16	32	0	15,85	351,53
26/06/2018		12	14	0	15,63	451,36
02/07/2018		2	9	0	21,80	525,37
10/07/2018		5	36	0	21,05	414,59
16/07/2018		1	2	0	20,43	379,09
24/07/2018		2	5	0	21,50	344,84
30/07/2018		2	18	4,49	22,01	238,92
07/08/2018		20	4	0	21,83	362,69
13/08/2018		5	10	5,48	17,56	291,77
21/08/2018		16	23	0	18,48	179,54
27/08/2018		17	13	20,1	14,25	111,41
04/09/2018		30	62	0	15,47	183,10
10/09/2018		13	20	8,09	15,62	171,42



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Op 02/05/2018 was er een slechte kwaliteit voor de parameter E. coli. Er is ook een sterke correlatie tussen neerslag en hoeveelheid E.coli.

Gegevens 2017:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
19/04/2017		2	29	6,33	8,50	203,31
03/05/2017		1	5	1,17	11,03	122,46
08/05/2017		14	30	0	11,35	144,55
16/05/2017		3	12	2,07	14,58	235,09
22/05/2017		25	85	1,29	13,68	265,09
30/05/2017		4	75	0	21,15	381,09
06/06/2017		2	9	4,32	17,44	297,09
13/06/2017		6	15	0	18,76	346,34
19/06/2017		8	148	0	20,29	372,77
27/06/2017		10	42	2,78	18,37	233,42
03/07/2017		14	62	12,33	17,26	144,51
12/07/2017		31	38	2,87	19,08	231,09
17/07/2017		105	153	4,91	17,73	192,79
25/07/2017		54	31	22,43	16,54	159,14
31/07/2017		18	30	14,85	18,64	162,01
08/08/2017		7	12	1,04	17,02	267,47
14/08/2017		22	57	14,54	16,98	166,86
22/08/2017		14	248	2,34	16,43	193,05
28/08/2017		18	16	0	18,68	215,78
05/09/2017		6	6	3,17	15,28	86,19
11/09/2017		38	244	16,97	14,08	53,73



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen die ingesteld zijn om de actuele kwaliteit te beoordelen.