

Zwemwaterprofiel De Lilse Bergen (kleine vijver)

Naam zwemwater: De Lilse Bergen (Kleine Vijver)
 Datum eerste opmaak profiel: 26/03/2009
 Opmaker profiel: Joachim Pelicaen
 Aantal meetpunten (1->4) 1
 Datum veldbezoek: 16/03/2009

1 Algemene informatie

1.1 Identificatie meetpunt en zwemwater

	Beschrijving
Type zwemwater	Vijver
Naam zwemwater	De Lilse Bergen (Kleine Vijver)
Korte naam zwemwater	LIL_Lilse_Bergen_kl
Identificatienummer meetpunt (ID)	296500
Coördinaten meetpunt	182910 - 219290 (Lambert72) 51,28253234° - 4,84043533° (ETRS89)
Beschrijving meetpunt	Meetpunt is gelegen ter hoogte van de infopaal, aan de oostelijke zijde van de kleine vijver.

1.2 Informatie over bevoegde overheid, uitbater en updates.

	Beschrijving
Contactinformatie bevoegde overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Gegevens uitbater	De Lilse Bergen Strandweg 6 2275 Lille
Meest recente beoordeling (+ jaar)	De beoordeling van de resultaten van 2017 tot en met 2020 geeft de klasse "Uitstekend".
Laatste update profiel	20/01/2021, actualisatie kans op verontreiniging.
Volgende update profiel	Nooit
Reden update profiel	Enkel update indien de beoordeling verandert in "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" of indien er ingrijpende infrastructuurwerken plaatsvinden.

1.3 Locatie van het zwemwater

	Beschrijving
Land	België
Gewest	Vlaanderen
Provincie	Antwerpen
Gemeente	Lille
Naam van de rivier, vijver, overgangs- of kust zone	Lilse Bergen
Kaart locatie (aanduiden meetpunt)	Zie bijlage 1 en 4

1.4 Beschrijving van het strand en andere relevante info over het zwemwater

	Beschrijving
Type strand	Zand
Frequentie reiniging strand	Dagelijks
Structuur van de oever	Sterk gemodificeerd
Lengte van het strand	Ongeveer 300m
Afbakening zwemzone	De hele vijver is zwemzone.
Foto zwemwater	Zie bijlage 2
Infrastructuur: aangeven wat aanwezig is	2 douches (mannen/vrouwen); 7 herentoiletten, 17 damestoiletten, 1 gehandicaptentoilet, 9 urinoirs. Deze zijn allemaal nabij de dagrecreatie. De camping heeft een eigen sanitaire blok. Vuilbakken staan opgesteld om de ongeveer 10m. Reiniging gebeurt tijdens het seizoen meermaals per dag. Er zijn verschillende horecagelegenheden nabij het strand.
Huisdieren toegelaten?	Geen huisdieren toegelaten op dagrecreatie. Huisdieren zijn wel toegelaten op de camping, maar dan enkel aan de leiband.
Feces op strand tijdens bezoek?	Nee
Aanwezigheid vogels?	2 eenden in de kleine vijver.
Aanlegsteiger / ankerplaats	Nee
Nevenactiviteiten (oa waterrecreatie, vissen,...)	Geen andere activiteiten.
Periode van toezicht	In zomervakantie: elke dag. In voor- en naseizoen: elk weekend en elke goede dag.
Gemiddeld bezoekersaantal (/ dag)	Sinds de opening waren er gemiddeld 114817 bezoekers per jaar. Het publiek zal vooral gedurende het seizoen komen (april tot en met september). Gemiddeld zijn er dan ongeveer 635 /dag.
Maximaal bezoekersaantal (/ dag)	10000 (hele domein, dus zowel grote als kleine vijver)
Korte geschiedenis zwemwater	Ontstaan door zandwinning bij de aanleg van de E34 autoweg in het begin van de jaren 1970. In 1981 ging het domein de Lilse Bergen open.
Algemeen uitzicht van de omgeving	Domein is heel verzorgd. Onderhoudswerken waren aan de gang.
Ligging (korte beschrijving van de omgeving)	De vijver is omgeven door naaldbossen met aan twee oevers (de meest noordelijk gelegen) camping.
Andere gegevens bekomen bij veldbezoek	Doorzicht van het water goed. Enkel wat insecten zichtbaar als waterfauna. Er bevinden zich geen vissen en nauwelijks waterplanten in de vijver.
Andere relevante informatie of andere relevante kaarten / figuren	In bezit van blauwe vlag.

2 Beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische karakteristieken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het stroomgebied van het beschouwde zwemwater, die een mogelijke bron van verontreiniging zouden kunnen zijn, die relevant zijn voor de doelen vermeld in de richtlijn en het decreet integraal waterbeheer.

2.1 Beïnvloedingsgebied van het zwemwater

	Beschrijving
Beïnvloedingsgebied	Het is een hydrologisch afgescheiden vijver. Het beïnvloedingsgebied kan dus beperkt worden tot de onmiddellijke omgeving.
Kaart beïnvloedingsgebied	Zie bijlage 3
Landgebruik in het beïnvloedingsgebied (CORINE landcover)	Sport- en recreatiegebieden, naaldbossen, wegen en weiland.

2.2 Naam en code stroomgebied, stroomgebiedsdistrict, bekken

	Beschrijving
ID stroomgebied	BESchelde_VL
Naam stroomgebied	Schelde
ID stroomgebiedsdistrict	BESchelde_VL
Naam stroomgebiedsdistrict	Stroomgebiedsdistrict Schelde
Naam hydrografisch bekken	Nete
Oppervlakte hydrografisch bekken	1673 km ²
Kaart hydrografisch bekken	Zie bijlage 4
ID waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam
Naam waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam
NationalWaterUnitID	99200021
NationalWaterUnitName	LILSE BERGEN

2.3 Algemene beschrijving Fysisch-chemische waterkwaliteit

	Beschrijving
Gemiddelde watertemperatuur	19,6°C
Max watertemperatuur + datum	24,9°C (11/08/2020)
Min watertemperatuur + datum	10,8°C (18/04/2017)
Gemiddelde pH - waarde	6,55
Max pH-waarde + datum	9,21 (16/07/2018)
Min pH-waarde + datum	4,62 (03/07/2017)
Gemiddelde Secchi-diepte	57,44cm
Max Secchi-diepte + datum	70cm (8 bepalingen)
Min Secchi-diepte + datum	30cm (4 bepalingen)
Saliniteit	Zoet water (<0,5‰)
Totaal Stikstofgehalte	Zie bijlage 6
Totaal Fosforgehalte	Zie bijlage 6
Trofische toestand (Wetzel, 2001)	Oligotroof (0-0,6 mg TN/l, <0,02 mg TP/l)
Gemiddeld Zuurstof (%)	101,34%
Max zuurstof (%) + datum	115,4% (16/07/2016)
Min zuurstof (%) + datum	93,7% (14/05/2019)
Chlorofyl a (mg/L)	Geen bepalingen.
Microcystinegehalte (MC)	Geen bepalingen.
Specifieke verontreinigende stoffen	Geen bepalingen.
Andere opmerkingen over de waterkwaliteit	Geur en kleur water normaal. De lage gemiddelde pH zorgt voor een natuurlijke bescherming tegen het voorkomen van bacteriële verontreiniging.

2.4 Geografische en hydrologische karakteristieken zwemwater

vijvers (meren)	Beschrijving
Type vijver	Kunstmatig
Vorm + uitleg	Ronde vijver met verschillende speeltoestellen. Het strand is hoger en wordt afgescheiden met houten latjes.
Leeftijd / oorsprong vijver	Uitgegraven bij zandwinning bij de aanleg van de E34 (begin jaren 1970).
Lengte (eenheid aangeven)	Ongeveer 100m
Breedte (eenheid aangeven)	Ongeveer 50m
Oppervlakte (eenheid aangeven)	5185 m ² (0,519ha)
Gemiddelde diepte (m)	0,5m
Maximale diepte (m)	0,7m
Verandering in waterniveau (+ eventuele redenen)	Enkel natuurlijke veranderingen.
Homogeniteit	Geen gegevens.

Substraat bodem vijver	Zand
Stroming	Er is een continue stroming in de richting van de grote vijver.
Windinvloed	Geen
Peilbeheer (gemalen, inlaat, uitlaat, kwel, sluizen, uitleg over overstorten,...)	Nee
Wordt gevoed door? (rivier, grondwater, neerslag,....)	Er wordt per uur 350m ³ water ingepompt uit de grote vijver. 50m ³ hiervan wordt kortbij de grote vijver (noordelijk) via waterspuwers erin gebracht. De andere
Verblijftijd water	De kleine vijver heeft een inhoud van ongeveer 2600m ³ . De verblijftijd van het water kan dus ongeveer geschat worden op 7,5h.
Lozingspunten / overstorten riolering	Grondwater, neerslag, water uit grote vijver.
Rioleringsplannen	Zie bijlage 7.
Eventueel andere kaarten	Bijlage 8: Hydromorfologie omgeving.
Andere hydrologische kenmerken	Maand met meeste neerslag: november. Maand met minste neerslag: februari.

2.5 Gegevens over relevante waterlichamen

Hoeveel zijn er?

1

Waterlichaam 1	Beschrijving
ID waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam.
Naam waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam.
NationalWaterUnitID	99200021
NationalWaterUnitName	LILSE BERGEN
Typologische beschrijving	Zie zwemwaterprofiel Lilse Bergen Grote Vijver.
Ecologische en chemische gegevens	Zie zwemwaterprofiel Lilse Bergen Grote Vijver.

2.6 Biologische elementen

Zijn er gegevens beschikbaar?

Nee

3 Interpretatie van historische data

	Beschrijving
Zwemverboden	Er was een zwemverbod van 11/08/2019 tot en met 23/08/2019 wegens overschrijdingen van de bacteriologische normen.
Geregistreerde klachten	Geen geregistreerde klachten
Overschrijdingen bacteriële normen:	Op 06/08/2019 en 16/08/2019 waren er overschrijdingen van de norm voor zeer goede kwaliteit voor intestinale enterokokken. Op 09/08/2019 en 13/08/2019 waren er overschrijdingen van de norm voor aanvaardbare kwaliteit voor intestinale enterokokken.
Kortstondige verontreinigingen	Er waren de afgelopen 4 jaar geen kortstondige verontreinigingen.
Zijn er de voorbije jaren andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit geweest?	Geen andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit.
Wanneer treden er problemen op?	De opeenvolgende overschrijdingen in 2019 waren na een periode met warmer en droger weer. Recreatiedruk is dus een mogelijke oorzaak. IN het verleden is er ook al eens een overschrijding geweest na hevige neerslag dus afspoeling is ook een mogelijke oorzaak. Daarnaast wordt ook de verbinding met de grote vijver besproken.
Volledig gegevens, tabellen, diagrammen	Zie bijlage 9.

4 Beschrijving en beoordeling van de oorzaken van verontreiniging die het zwemwater kunnen aantasten en schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers. Indien er een risico op kortstondige verontreiniging bestaat worden hierover extra inlichtingen gegeven.

Hoeveel bronnen/routes zijn er?

3

bron 1	Beschrijving
Menselijke belasting (zwemmers)	Gemiddeld brengt elke zwemmer een bepaalde hoeveelheid fecale bacteriën in het water.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	De overschrijdingen in 2019 werden mogelijk door recreatiedruk veroorzaakt.
Genomen maatregelen	Instellen van een zwemverbod
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen extra maatregelen nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.
Bron 2	Beschrijving
Verbindingen met andere waterlichamen	Er wordt continue water uit de grote vijver opgepompt en in de kleine vijver gebracht.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Indien een verontreinigingsincident zou plaatsvinden in de grote vijver heeft dit een rechtstreekse invloed op de kwaliteit van de kleine vijver. Door de uitstekende kwaliteit van de grote vijver worden echter geen problemen verwacht.
Genomen maatregelen	Geen.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen maatregelen nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.
Bron 3	Beschrijving
Afspoeling	Afspoeling van bijvoorbeeld vogelfeces kan een negatieve invloed hebben.
Kans op kortstondige verontreiniging	Ja
Kortstondige verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Op 11/08/2014 was er een kortstondige overschrijding die voorafgegaan werd door 15l neerslag in de voorafgaande dagen.
Maatregelen genomen gedurende kortstondige verontreiniging	Zwemmen ontraden.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	VMM, contactgegevens 1.2.
Resterende oorzaken verontreiniging	Beschrijving
Aard, frequentie en duur	Er is nog maar 1 keer een overschrijding van de normen geweest. Er worden ook niet veel overschrijdingen verwacht; maatregelen zijn niet nodig.
Genomen maatregelen	Geen.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen maatregelen nodig.

Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.
--	-------

5 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën.


	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met cyanobacteriën?	Nee
Mogelijke risicofactoren	Eutroof water, geringe diepte.
Verdere gegevens in? (nr bijlage)	Geen verdere gegevens.
Risico op proliferatie?	Nee
Zijn er al kortstondige verontreinigingen geweest?	Nee

6 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van macroalgen of fytoplankton

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met macroalgen en/of fytoplankton?	nee
Risico op proliferatie?	nee
Kortstondige verontreiniging?	nee


7 Samenvatting en besluit

Beschrijving	
Naam en ID -nummer meetpunt	Lilse Bergen - kleine vijver, identificatienummer BE296500
Korte beschrijving zwemwater en strand	De Kleine Vijver van De Lilse Bergen is een kustmatig aangelegde vijver met hierin verschillende speeltuigen. Via pompen wordt er continue water uit de Grote Vijver ingepompt dat via een open verbinding terugloopt in de grote vijver. De diepte is tussen de 50 en 70cm. De bodem is zanderig net als het strand. De vijver heeft een onregelmatige ronde vorm. Het meetpunt is gelegen aan de oostelijke zijde en wordt voldoende representatief geacht voor de hele vijver.
Verantwoordelijke overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Uitbater	De Lilse Bergen Strandweg 6 2275 Lille
Meest recente beoordeling	Uitstekende zwemwaterkwaliteit
Recente zwemverboden	Er was een zwemverbod van 11/08/2019 tot en met 23/08/2019.
Mogelijke bronnen verontreiniging	Afspoeling, menselijke belasting en verbinding met de grote vijver.
Kans op kortstondige verontreiniging	Geen kortstondige verontreinigingen de afgelopen 4 jaar.
Mogelijke andere gezondheidsrisico's	Geen andere gezondheidsrisico's.
Bijzonderheden	In het bezit van een blauwe vlag.
Meer informatie	Zie www.kwaliteitzwemwater.be



8 Bijlagen


Bijlage 1: Locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone




Bijlage 2: Foto zwemwater




Bijlage 3: Landgebruik in het beïnvloedingsgebied.



Bijlage 4: Locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur




Bijlage 5: Kaart bekken



Bijlage 6: Nutriënten


VMM nr.	Datum	NO ₂ - (mgN/L)	NO ₃ - (mgN/L)	KjN (mgN/L)	oPO ₄ (mgP/L)	P t (mgP/L)
296500	27/04/2009	<0,01	<0,25	0	<0,03	<0,05
296500	25/05/2009	<0,01	<0,25	<1	<0,03	<0,05
296500	22/06/2009	<0,01	<0,25	<1	<0,03	<0,05
296500	20/07/2009	<0,01	<0,25	<1	<0,03	<0,05
296500	17/08/2009	<0,01	<0,25	<1	<0,03	<0,05

Bijlage 7: Rioleringskaart omgeving.



Op bovenstaande kaart wordt de riolerings situatie in de omgeving van de Lilse Bergen weergegeven. De rode en blauwe lijnen zijn rioleringen. Het punt is een uitlaat.

Bijlage 8: Hydromorfologie omgeving



Bijlage 9: Overzicht historische data

Kwaliteitsnormen

	Uitstekend	Goed	Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken	200*	400*	330**
<i>Escherichia coli</i>	500*	1000*	900**

Beoordeling Single Sample


Parameter	Blauw gezichtje	Grijs gezichtje	Rood gezichtje
Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100ml)	<= 400	<=700	>700
Escherichia coli (E.C.) (kve/100ml)	<= 1000	<= 2000	>2000

Meteogegevens:

Op www.waterinfo.be kunnen gegevens over neerslag, temperatuur en instralingsflux geraadpleegd worden. Het kortstbijzijnde meetstation is Herentals (8 km zuidelijk).

Gegevens 2020:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
20/04/2020		60	10	3,38	12,61	193,67
19/05/2020		10	20	0	0,00	398,55
02/06/2020		10	30	0	0,00	467,85
16/06/2020		10	30	2,78	0,93	346,06
23/06/2020		90	40	2,45	0,82	487,35
30/06/2020		20	10	1,55	0,52	349,04
07/07/2020		10	30	5,67	1,89	229,44
14/07/2020		60	10	0,07	0,02	465,82
22/07/2020		40	10	0,59	0,20	476,47
28/07/2020		70	10	2,94	0,98	224,93
04/08/2020		180	10	0	0,00	311,32
11/08/2020		150	60	0	0,00	357,92
18/08/2020		20	10	9,12	3,04	265,20
25/08/2020		70	10	0,71	0,24	230,15
01/09/2020		40	10	3	1,00	142,32
08/09/2020		20	20	0,12	0,04	229,94



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2019:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
23/04/2019		30	170	0	18,00	369,75
06/05/2019		10	10	13,19	7,45	228,22
14/05/2019		40	10	0,11	11,14	378,84
21/05/2019		10	10	15,58	14,41	239,10
28/05/2019		10	10	7,13	14,88	296,83
03/06/2019		30	60	2,2	20,26	483,74
11/06/2019		10	30	8,57	15,98	253,59
17/06/2019		20	10	17,15	16,99	370,12
25/06/2019		10	50	0	22,45	516,40
02/07/2019		10	10	0	22,79	501,35
09/07/2019		10	10	1,73	17,11	347,61
16/07/2019		10	20	0,23	16,55	186,52
23/07/2019		10	50	1,93	21,51	372,49
30/07/2019		10	10	31,85	19,01	162,45
06/08/2019		510	10	0	20,66	345,48
09/08/2019	Controle	1.600	100	0,17	20,05	373,61
13/08/2019		1.260	30	5,7	18,70	282,48
16/08/2019	Controle	910	110	20,18	15,74	243,80
20/08/2019		350	10	15,8	17,11	138,04
27/08/2019		280	130	0	23,65	407,53
02/09/2019		140	50	4,29	18,40	296,52
09/09/2019		70	10	1,3	14,04	204,14



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Van 06/08 tem 16/08 werden 4 opeenvolgende overschrijdingen van de normen voor intestinale enterokokken vastgesteld.

Gegevens 2018:


Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
16/04/2018		10	130	5,86	12,44	177,85
04/05/2018		10	10	3,14	10,88	358,87
08/05/2018		10	10	0	18,32	447,48
14/05/2018		10	10	0,5	14,89	219,67
22/05/2018		10	10	3,45	14,56	332,00
29/05/2018		10	10	0,61	23,13	408,40
04/06/2018		10	10	15,36	18,44	240,98
11/06/2018		10	10	2,34	20,95	346,86
18/06/2018		10	10	0		280,77
25/06/2018		10	10	0	14,62	204,59
02/07/2018		40	60	0	23,13	426,61
09/07/2018		10	40	0	21,92	378,27
16/07/2018		10	10	0	21,96	403,01
23/07/2018		10	10	0	21,87	338,55
30/07/2018		10	30	1,71	25,11	304,27
06/08/2018		10	30	0	25,02	349,53
13/08/2018		10	20	3,46	18,48	333,23
20/08/2018		100	10	33,62	18,57	324,18
27/08/2018		10	10	6,71	14,94	203,26
03/09/2018		10	10	0	15,80	284,45
10/09/2018		30	20	3,45	15,79	190,57



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2017:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
18/04/2017		10	10	11,92	8,15	151,30
02/05/2017		10	10	0	11,20	213,08
08/05/2017		10	60	0	11,63	227,64
16/05/2017		10	10	0,38	15,11	377,35
24/05/2017		10	10	0	17,27	371,48
29/05/2017		10	10	0,52	22,91	442,85
06/06/2017		10	10	0,17	18,07	338,55
12/06/2017		10	10	11,81	19,58	391,29
19/06/2017		10	10	0	19,77	260,40
26/06/2017		10	10	0,2	18,92	206,96
03/07/2017		10	10	23,79		157,93
10/07/2017		10	10	0	21,36	430,60
17/07/2017		10	10	3,79	17,64	242,54
24/07/2017		10	30	5,27	18,02	374,83
31/07/2017		20	10	1,76	19,51	302,27
08/08/2017		10	10	9,4	17,12	329,32
14/08/2017		10	10	6,79	17,01	194,31
21/08/2017		10	10	8,86	16,08	110,40
29/08/2017		10	10	0	21,14	301,98
04/09/2017		10	10	0,87	15,02	215,35
11/09/2017		100	100	8,62	14,11	76,90



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.